Mendoza
Nuñez Jul
olno

NOMBRE Y A
Angelina

] CONDUCIR BAJO EL
DISPUTAR CARRERA
CONDUCIR SIN LICE
NO ACREDITAR SE(
CONDUCIR SIENDO
ONDUCIR ESTANE
ONDUCIR CON LIC
RCULAR SIN CIN
EXHIBIR DOCUI
TACIONAMIENT(
RESPETAR SEI

VACIONES:

fecha, lug
ENCIÓN
lando a d

ARO TRA
ARO DEL
E AMBOS
PEJO IZ
PEJO DI
ROTO

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
62BZL4LoET

Serie U

CERTIFICADO Nº 0230871

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	ANGELINI MIGUEL ANGEL ENRIQUE
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20103098166
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	FUNES Nº 198
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CARRERAS
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2729
06 TELEFONO/ TELEFONE:	03465 15654880
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	CIY546
10 REGISTRO / RENAVAM:	1998
11 AÑO / ANO:	N3
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	01/02/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	01/02/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	01/08/2024
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	RODADO 94 S.R.L
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-096
18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSAVEL TÉCNICO:	ING. FEDERICO DANIEL MONTECELLI
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	2-4631-0(COLEGIO DE

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado obligatorio / preenchimento obrigatório

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.25 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	R114GB
25 NUMERO/ NUMERO:	9BSR4X2BOW3500916
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	3120529
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CP CMG CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	CAMION TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*)	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 3001523
Nro. de ICM: 9394
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1050.0

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

ORIGINAL

CERODOSTRESCEROOCHOSIETEUNO

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO BAJO APERCIBIMIENTO DE LE

OBSERVACIC

En fecha,
RETENCI
quedando

- FALTA FARO TR
- FALTA FARO DEL
- NO TIENE AMBO
- FALTA ESPEJO IZ
- FALTA ESPEJO DE
- ASIENTO ROTO
- TABLERO ROTO

OBSERVACIONES:

Se da por finalizad
l Sr./Sra.:.....

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 501304707048

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMIÓN TRACTOR CABINA DORMITORIO Y PLATO
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-096	FECHA 01/02/2024	HORA HI: 07:36 / HF: 08:09	Nro. **096-01068029**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ANGELINI MIGUEL ANGEL ENRIQUE	DOMINIO **CIY546**	AÑO 1998

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R114GB	9BSR4X2BOW3500916
MOTOR	SCANIA	R114GB	3120529
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.80
1		5045	13.3	10.4	21.8	47.89	CO(%)	HC(ppm)
2		2337	5.62	6.12	8.17	51.21	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	93.2 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		7382				48.94	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	7382	6.49	6.62	1.96	18.1	DERIVA	-0.9 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09030204(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Ventanillas, Luneta (y demás vidrios) > Accionamiento de ventanillas defectuoso

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Montecelli, Federico	Ing. Montecelli, Federico Daniel Mat. Nº: 2-4631-0(Colegio de Ingenieros

Certificado: U-230871