Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3b5BgtofaF

Serie T

CERTIFICADO Nº 0653712

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TECNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01. TITULAR/ PROPIETARIO:	TRANSPORTE ANGELINI S.A.
02. RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30689517427
03. DOMICILIO/ ENDEREÇO:	FUNES Nº 198
04. CIUDAD/ MUNICIPIO:	CARRERAS
05. CODIGO POSTAL/ CEP (*):	2729
06. TELEFONO/ TELEFONE:	3465654880
07. E-MAIL/ E-MAIL(*):	TRANSPORTE.ANGELINI2013@GMAIL.COM
08. DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09. MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	NQR290
10. REGISTRO / RENAVAM:	A153624
11. AÑO / ANO:	2014
12. CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO:	N3
13. FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	29/09/2023
14. FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	29/09/2023
15. FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	29/09/2024
16. CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	RODADO 94 S.R.L.
17. CODIGO CENTRO DE REVISION: CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-096
18. RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FEDERICO DANIEL MONTECELLI
19. Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	2-4631-0(COLEGIO DE

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Datos opcionales / Dados opcionais

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20. ALTURA / ALTURA:	3.40 m.
21. ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22. LARGO / COMPRIMENTO:	6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

24. MARCA / MARCA:	VOLKSWAGEN
24. MODELO/ MODELO:	19320 E
25. NUMERO/ NUMERO:	9535J8279ER401170
26. CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27. TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28. TARA / TARA (*):	-
29. PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30. CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31. CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32. NUMERO / NÚMERO (*):	36447271
33. COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34. POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35. MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36. CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37. TIPO/ TIPO:	-
38. CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39. CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CP-CP-CMG
40. TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41. TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42. MARCA/ MARCA (*):	VDO
43. NUMERO/ NUMERO (*):	09012363

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 2709063
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 800.0

ORIGINAL

CEROSEISCINCOTRESSIETEUNODOS

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Montecelli, Federico	Ing. Montecelli, Federico Daniel Mat. Nº: 2-4631-0(Colegio de Ingenieros

Certificado: T-653712

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

A SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
100-096	FECHA 29/09/2023	HORA HI: 07:19 / HF: 08:03	Nro. **096-01065583**

TIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

AR: TRANSPORTE ANGELINI S.A.	DOMINIO **NQR290**	AÑO 2014

MARCA	MODELO	NÚMERO
IS VOLKSWAGEN	19320 E	9535J8279ER401170
OR CUMMINS	ISC TURBO INTERCOOLER	36447271
GRAFO VDO ADOR No		09012363
ROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

UMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
	5115	12.8	10.2	20.31	45.84
	4453	11.4	9.36	17.89	47.52
L	9568				46.62
2	9568	10.2	8.1	20.59	19.5

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.20
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	90.6 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0.74 (m/Km.

TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable nico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la) (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

)010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas etrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Bandas con desgaste. Última)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Montecelli, Federico	Ing. Montecelli, Federico Daniel Mat. Nº: 2-4631-0(Colegio de Ingenieros

Certificado: T-653712



Antecedentes de la Actividad 501304894803

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Codificado Ley 24653, artículo 8. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones -

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION