Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
m02uYZP7M

Serie U

CERTIFICADO Nº 0241901

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTE ANGELINI S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30689517427
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: FUNES Nº 198
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CARRERAS
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2729
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3465654880
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): TRANSPORTE.ANGELINI2013@GMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: CVI610
10 REGISTRO / RENAVAM: -
11 AÑO / ANO: 1999
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 23/04/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 23/04/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 23/10/2024
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: RODADO 94 S.R.L
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 100-096
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. FACUNDO A. CINGOLANI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: ICIE2-5047-3(C.I.E.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.40 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 6.15 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: SCANIA
24 MODELO/ MODELO: R 114 GA 4X2 NZ 320
25 NUMERO/ NUMERO: W3505362
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 3123881
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMD CP CE
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDAD
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3187511
Nro. de ICM: 210353
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

ORIGINAL

CERODOSCUATROUNONUEVECEROUNO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Montecelli, Federico	Ing. Cingolani, Facundo A. Mat. Nº: ICIE2-5047-3(C.I.E.)

Certificado: U-24



Ministerio de Tra... Presidencia d...

CARGA SI

CRT 100-096

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

TITULAR TRANSPORTE ANGE...

CHASIS SCANIA MARCA

MOTOR SCANIA

TACOGRAFO

UNITADOR

CARROCERIA -

DOCUMENTACION PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (kg)

EJES				
1	4455/4	5900	06.20	
2		7097	1447	
3			4.48	
TOTAL				

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 8. - Inscripción CNRT	Nro.- 501304792902

Antecedentes de las Modificaciones


Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro.- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA) CAMION	TRACTOR C/PLATO DE ENGANCHE
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-096	FECHA 23/04/2024	HORA HI: 12:31 / HF: 12:41	Nro. **096-01070296**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTE ANGELINI S.A.	DOMINIO **CVI610**	AÑO 1999

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R 114 GA 4X2 NZ 320	W3505362
MOTOR	SCANIA	DSC1174	3123881
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS			
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1		4903	14.4	12.9	10.42	56.76
2		2082	4.48	5.76	22.22	50.14
3						
4						
TOTAL		6985				54.78
FRENO ESTAC.	2	6985	5.13	6.1	15.9	16.39

GASES			
BACHARACH		OPACIDAD	1.40
CO(%)		HC(ppm)	
NOX			

RUIDO		
EXT. ESCAPE	92.7 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	-0.39	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (Rodamientos traseros)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (Fisura leve)

09050103(L) Carrocería > Cinturones de Seguridad y Apoyacabezas > Cinturones de Seguridad > Estado deficiente de correas y/o anclajes (Estado cinturón acompañante)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Montecelli, Federico	Ing. Cingolani, Facundo A. Mat. Nº: ICIE2-5047-3(C.I.E.)

Certificado: U-241901