Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6REZBQpeJS

Serie U

CERTIFICADO Nº 0235238

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	TITULAR/ PROPIETÁRIO:	TRANSPORTE ANGELINI S.A.
02	RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30689517427
03	DOMICILIO/ ENDEREÇO:	FUNES Nº 198
04	CIUDAD/ MUNICIPIO:	CARRERAS
05	CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2729
06	TELEFONO/ TELEFONE:	3465654880
07	E-MAIL/ E-MAIL(*):	TRANSPORTE.ANGELINI2013@GMAIL.COM
08	DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09	MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	CFQ581
10	REGISTRO / RENAVAM:	87727
11	AÑO / ANO:	1998
12	CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13	FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	19/03/2024
14	FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	19/03/2024
15	FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	19/09/2024
16	CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	RODADO 94 S.R.L
17	CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-096
18	RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FACUNDO A. CINGOLANI
19	Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	ICIE2-5047-3(C.I.E.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenar

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20	ALTURA / ALTURA:	2.60 m.
21	ANCHO / LARGURA:	13.70 m.
22	LARGO / COMPRIMENTO:	

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23	MARCA / MARCA:	MALDONADO
24	MODELO/ MODELO:	SRVC-135N
25	NUMERO/ NUMERO:	5007-1794
26	CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27	TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28	TARA / TARA (*):	28500
29	PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL :	
30	CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	
31	CMT / CMT (*):	

MOTOR / MOTOR

32	NUMERO / NÚMERO (*):	-
33	COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34	POTENCIA / POTENCIA(*):	

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35	MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36	CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
37	TIPO/ TIPO:	-
38	CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39	CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	SEMIRREMOLQUE
40	TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	TCCE (CAJA CERRADA)
41	TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42	MARCA/ MARCA (*):	-
43	NUMERO/ NÚMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCMFAHA Nº 3108633
Nro. de ICM: 249673
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

CERCSUR



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 501304757557

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	SEMIRREMOLQUE C/CAJA CERRADA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	Línea de Inspección Nº: 1
CRT 100-096	FECHA 19/03/2024	HORA HI: 10:53 / HF: 11:26	PARTICULAR (---------)
IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)			Nro. **096-01069488**
TITULAR: TRANSPORTE ANGELINI S.A.		DOMINIO **CFQ581**	AÑO 1998

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	SRVC-135N	5007-1794
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3820	10.1	12.4	18.55	60.04	CO(%)	HC(ppm)
2	1010	2.4	2.62	8.4	50.67	NOX	
3	1165	3.29	3.1	5.78	55.91	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	5995				57.66	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 3	5995	5.33	5.63	5.33	18.64	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (Cubierta interna de 2do eje lado derecho. Controlar)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Bottini, Bladimir Ivan	Ing. Cingolani, Facundo A. Mat. Nº: ICIE2-5047-3(C.I.E.)

Certificado: U-235238