
MS U-0403654
MERCOSUR
MINISTERIO DE TRANSPORTE
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
24
VALIDO HASTA
25
RTO
AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3Gf92sIFGa
DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
ALTURA / ALTURA: 3.50 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 9.40 m.
CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: LAMBERT
MODELO/ MODELO: A3BV
NUMERO/ NUMERO: 8E9A0083B8A314143
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
TARA / TARA (*): -
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
CMT / CMT (*): -
MOTOR / MOTOR
NUMERO / NÚMERO (*): -
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
POTENCIA / POTENCIA(*): -
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
TIPO/ TIPO: -
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -
PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CI
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)
TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*): -
NUMERO/ NÚMERO (*): -
OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES
Ficha RCM AITA Nº: 3231711
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.
TITULAR/ PROPIETÁRIO: CEDRES MAXIMILIANO JAVIER
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20294663259
DOMICILIO/ ENDEREÇO: LOS AROMOS Nº 75
CIUDAD/ MUNICIPIO: GUALEGUAYCHÚ
CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2820
TELEFONO/ TELEFONE: 03446439134
E-MAIL/ E-MAIL(*): -
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RIOS
MATRICULA / DOMINIO / PLACA: HBP788
REGISTRO / RENAVAM: 153689
AÑO / ANO: 2008
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 10/05/2024
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 10/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 10/05/2025
CENTRO DE REVISION TECNICA: SEGURIDAD MECANICA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-015
CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
RESPONSABLE TECNICO: ING. CÉSAR OSCAR MARTINEZ
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41758(CIEER)
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO
(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo
ORIGINAL
CEROCUATROCEROTRESSEISCINCOCUATRO
luces Superiores > Descripción libre (REGULARIZAR LAS LATERALES)
10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (COLOCAR DEL LADO IZQUIERDO)
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
Apto
INSPECTOR
Roca, Horacio J.
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Ing. Martinez, César Oscar
Mat. Nº: 41758(CIEER)
Página 1 de 1
Certificado: U-403654