Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 120-129	FECHA 17/05/2024	HORA HI: 08:42 / HF: 10:00	Nro. **129-01344611**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CAMPOSTRINI SRL — DOMINIO **AE719NT** — AÑO 2021

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	HERMANN	BARANDA VOLCABLE A BV	8EHABV4E0MA000448
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	1700	4,32	4,5	4,0	52,89
2	1709	3,87	4,7	17,66	51,12
3	170	4,78	5,09	6,09	100,0
4	1850	6,83	5,7	16,54	69,04
TOTAL	5429				74,71
FRENO ESTAC. 3	5429	5,65	5,55	1,77	21,03

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010204(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Descripción libre (reubicar circulo de velocidad)

APTO

ING. CARRIZO HECTOR GUSTAVO
DIRECTOR TECNICO M.P. 278 MC
RTV PIOLI S.R.L.
JUJUY

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fernandez, Luis Oscar	Ing. Carrizo, Héctor G. Mat. Nº: 278(MC.C.I.J.)

Certificado: U-382546





6SIRavx1BX

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 521605153866

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). -	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA) -	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
6SIRavx1BX

Serie U

CERTIFICADO Nº 0382546

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: CAMPOSTRINI SRL
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30688742346
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: SAN MARTIN Y TOFALO S/N
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: VILLAGUAY
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3240
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3456541045
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): CAMPOSTRINISRL@GMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AE719NT
10 REGISTRO / RENAVAM: A961087
11 AÑO / ANO: 2021
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 17/05/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 17/05/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 17/05/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: RTV PIOLI S.R.I.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 120-129
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. HECTOR G. CARRIZO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 278(MC.C.I.J.)

ING. CARRIZO HECTOR GUSTAVO
DIRECTOR TECNICO M.P. 278 MP
RTV PIOLI S.R.I.
JUJUY

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Ítem de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 2.90 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 9.65 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: HERMANN
24 MODELO/ MODELO: BARANDA VOLCABLE A BV 4E 11
25 NUMERO/ NUMERO: 8EHABV4E0MA000448
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 4
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 2D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 36000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CMG CP CF CPG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES

Ficha RCM AITA Nº: 3248883
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROTRESOCHODOSCINCOCUATROSEIS