Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTIFICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
504HHXGIFS

Serie U

CERTIFICADO Nº 0051853

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR/ PROPIETARIO:	AGROTRANSPORTES B. CARABALLO S.
RUT / CUIT / CNPJ / CPF	CUIT 30717672751
DOMICILIO/ ENDEREÇO	B JUVENTUD SANCARLINA MB C12
CIUDAD/ MUNICIPIO	EUGENIO BUSTOS
CODIGO POSTAL/ CEP(*)	5569
TELEFONO/ TELEFONE	1
E-MAIL/ E-MAIL(*)	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF	MENDOZA
MATRICULA / DOMINIO / PLACA	BNK557
REGISTRO / RENAVAM	889121
AÑO / ANO	1997
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO	N3
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO	21/10/2023
FECHA DE EMISION / DATA DE EMISSÃO	21/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO	21/04/2024
CENTRO DE REVISION TECNICA/ RAZÃO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO	REVISIONES TECNICAR S.A.
CODIGO CENTRO DE REVISION/ CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO	080-024
RESPONSABLE TECNICO/ RESPONSÁVEL TECNICO	ING. CARLOS GUILLERMO NEER
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO	8582 CAT I A° (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

ALTURA / ALTURA:	3.15 m.
ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO	6.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

MARCA / MARCA	SCANIA
MODELO/ MODELO	23-R113 H 4X2 46 DSC 320
NUMERO/ NUMERO	T2217227
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS	2
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*)	1S-1D
TARA / TARA (*)	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL	16500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*)	-
CMT / CMT (*)	-

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NÚMERO (*)	3187512
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*)	GAS OIL
POTENCIA / POTÊNCIA (*)	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA	-
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO	-
TIPO/ TIPO	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA	CMG CF CI CP CTE
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO	CAMION TRACTOR
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA/ MARCA (*)	-
NUMERO/ NUMERO (*)	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 2762740
Nro. de ICM: 256724
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0

TECNITRANS

ORIGINAL

CEROCEROCINCOUNOOCHOCINCOTRES

Escaneado con CamScanner

...no de Transporte
...idencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

...: SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
080-024	FECHA 21/10/2023	HORA HI: 09:05 / HF: 09:20	Nro. **024-01069027**

...ENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: AGROTRANSPORTES B. CARABALLO S.A. | DOMINIO **BNK557** | AÑO 1997

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	23-R113 H 4X2 46 DSC 320	T2217227
MOTOR	SCANIA	DC11	3187512
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4175	14.01	15.56	9.96	72.2
2	2138	6.22	7.94	21.66	67.51
3					
4					
TOTAL	6313				70.61
FRENO ESTAC. 2	6313	5.67	6.66	14.86	19.91

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.39
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	86.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	1.9 (m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificació... y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsabl... técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de l... RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite

APTO

CARLOS GABRIEL NEER
INGENIERO INDUSTRIAL
MAT. 8583 "A"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Espada James, Ricardo	Ing. Neer , Carlos Gabriel Mat. Nº: 8582 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: U-051853

Escaneado con CamScanner

CONFIGURACIÓN DE MODELO

En conformidad al inc 23, Artículo 34, Anexo 1 del Dto 779/95 y la Disp 25/09, Anexo II, apartados 1 y 7

N°: 256724










A. Datos de la Unidad

1. Dominio	2a. Número de Chasis	2b. Número de Motor	2c. Licencia Conf. de Modelo
BNK557	T2217227	3187512	

3. Marca	4. Modelo	5. Año
SCANIA	23-R113 H 4X2 46 DSC 320	1997
6a. Titular	6b. Operador Ruta	6c. CUIT
TRANSPORTE B CARABALLO S.A.	AGROTRANSPORTE B CARABALLO S.A.	30717672751

a. Categoría	7b. Límite Técnico	7c. Gestión Elec. Freno	7d. Motorización
N3	17500 kg	NO	Combustion Interna (Diesel)
7e. Potencia	7f. Peso / Potencia	7g. Emisiones	7h. Luces Led
320 cv	6 cv/t	EURO 1	NO

B. Características de la Modificación

8. Tipo de Vehículo

Camión Tractor

. Tipo de Cabina	9b. Cantidad de Puertas	9c. Cristales Agregados	9d. Cantidad de Asientos
Dormitorio	2	N/C	2

a. Tipo de Caja o Carrocería	10b. CT Bodega	10c. Marca / Modelo / Nro de Plano
Plato de Enganche		
11a. Tipo de Izaje	11b. Cantidad de Tanques	11c. Capacidad Total de Combustible
Sin Izaje	2	700.00 l

golpes s/IRAM-AITA 10260	12b. Altura	12c. Prot. Lat. s/IRAM-AITA 10276	12d. Altura
NO	500 mm	NO	

13. Tipo de Tren	14. Tipo de Tracción		
1s1d	4x2		
o de Vinculación Delantera	15b. Modelo / Chas	15c. Altura	15c. Factor D/U
N/C	N/C	N/C	N/C
po de Vinculación Trasera	16b. Modelo / Chas	16c. Altura	16c. Factor D/U
Plato	AXM5623	1350 mm	152

17. Ejes

Eje	Tipo	Rodado	Suspensión
1er	Simple	295/80R22,5	Mecánica
2do	Doble	295/80R22,5	Mecánica

C. Dimensiones

18. Distancia desde el 1° Eje al

al 2°: 3800 mm	al 3°: N/C	al 4°: N/C		al 5°: N/C
9a. Trocha 1er eje	19b. Trocha 2do eje	19c. Trocha 3er eje	19d. Trocha 4to eje	19e. Trocha 5to eje
2010 mm	2340 mm	N/C	N/C	N/C
20. Altura	21. Ancho	22. Largo		23. Longitud de Articulación
3100 mm	2600 mm	6300 mm		4900 mm
24. Dist. e/1er Eje y el Centro de Carga		25. Longitud Voladizo Trasero		
3120 mm		1300 mm		
26a. Peso 1er eje	26b. Peso 2do eje	26c. Peso 3er eje	26d. Peso 4to eje	26e. Peso 5to eje
3980 kg	2830 kg	N/C	N/C	N/C

D. Certificados de Fabricación de Modificación Asociados

Taller	N Protocolo	Tipo de Modificación	N CFM

28. Observaciones

CONSTATA EXTRACCION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE AUXILIAR, ZONA CENTRAL Y AGREGADO DE TANQUE DE ACEITE DE 250 LITROS, ZONA CENTRAL.

E. Conclusión

29. Tara Total	30. Peso Máximo (art. 53)	31a. PBT
6810 kg	16500 kg	16500 kg
31b. Carga Útil	32. CMT	33. PMC
9690 kg	45000 kg	45000 kg
34. Denom. RNPA	35. Tráfico	36. Servicio
TRACTOR CON PLATO	Internacional (Mercosur)	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS

Fecha y Hora de Emisión	Centro de Certificación	Firma del Ingeniero Certificador	QR
20/10/2023 18:04	N°: 567	Nombre: Sergio Ariel Faijoo Matrícula: 11248	
Resultado	Razón Social: ROSSI SANTIAGO ALBERTO		
SATISFACTORIO			

Toda modificación de la configuración de modelo actual debe realizarse en un Taller Modificador Habilitado por la CNTySV.

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101204918490

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1 art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	TRACTOR CON PLATO
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-026	FECHA 24/04/2024	HORA HI: 09:43 / HF: 10:00	Nro. **026-01070064**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: AGROTRANSPORTES B. CARABALLO S.A.	DOMINIO **BNK557**	AÑO 1997

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	23-R113 H 4X2 46 DSC 320	T2217227
MOTOR	SCANIA	DC11	3187512
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5020	11.36	9.45	16.81	42.26
2	3360	12.22	10.26	16.04	68.2
3					
4					
TOTAL	8380				52.66
FRENO ESTAC. 1	8380	8.33	7.69	7.68	19.49

GASES			
BACHARACH		OPACIDAD	0.89
CO(%)		HC(ppm)	
NOX			
RUIDO			
EXT. ESCAPE	78,0 dBA		
INT. PASAJE	MOT. 3/4		
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.	
DERIVA	-1.36	(m/Km.	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite

010602(L) Sistema de Dirección > Ángulo de giro de ruedas, perno y bujes de punta de eje > Topes de dirección: mal estado o flojos

040502(L) Chasis > Motor Transmisión > Incorrecto funcionamiento de caja de velocidades

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción

CENTRO DIESEL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA
2604423722 - 2604426340

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL TÉCNICO
Apto	Torres, Matías	Ing. Grasso, Fernando F. GRASSO FERNANDO F. ING. ELECTROMECANICO DIRECTOR TÉCNICO Mat. Nº: 7831 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: U-388452

Escaneado con CamScanner

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5vBqKsfi8I

Serie U

CERTIFICADO Nº 0388452

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	AGROTRANSPORTES B. CARABALLO S.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30717672751
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	B JUVENTUD SANCARLINA MB C12
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	EUGENIO BUSTOS
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5569
06 TELEFONO/ TELEFONE:	1
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	BNK557
10 REGISTRO / RENAVAM:	B89121
11 AÑO / ANO:	1997
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	24/04/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	24/04/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	24/10/2024
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-026
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FERNANDO GRASSO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	7831 CAT 1A

FIRMA DEL TECNICO
ASSINATURA DO TÉCNICO

ING. FERNANDO GRASSO
MATRICULA ELECTROMECANICO
Nº 7831 A
TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.11 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	23-R113 H 4X2 46 DSC 320
25 NUMERO/ NUMERO:	T2217227
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	3187512
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 3189934
Nro. de ICM: 256724
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROTRESOCHOOCHOCUATROCINCODOS

Escaneado con CamScanner