Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
41dmaRJXS

Serie T

## CERTIFICADO Nº 0643298

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: TRANSPREB S.A.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30623156458
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: RUTA PROVINCIAL 90 KM 2.5
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: VILLA CONSTITUCIÓN
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 2919
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 03400 476907
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): INFO@TRANSPREBSA.COM.AR
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: SANTA FE
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **HBZ860**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A315454
11 **AÑO** / ANO: 2008
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 16/05/2023
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 16/05/2023
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **16/05/2024**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: C.I.V.E.S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 100-077
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

### DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 2.50 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.10 m.

### CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: VOLKSWAGEN
24 **MODELO**/ MODELO: 17250 L
25 **NUMERO**/ NÚMERO: 9BW7N82498R821464
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*):

### MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 36012984
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTÊNCIA(*): -

### PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEIÇULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:

### PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CMC CP CF
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

### TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

### OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM Alta Nº: 2367064
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 550.0

ORIGINAL

CEROSEISCUATROTRESDOSNUEVEOCHO







41dmaRJXSQ

## Antecedentes de la Actividad

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- 101804654857 |

## Antecedentes de las Modificaciones

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRP - | |
| SENASA - | |

## Antecedentes de las Reparaciones

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## REVISION A LA VERA DE LA RUTA

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 100-077 | FECHA 16/05/2023 | HORA HI: 08:35 / HF: 08:58 | Nro. **077-01096599** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: TRANSPREB S.A. | DOMINIO **HBZ860** | AÑO 2008 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | VOLKSWAGEN | 17250 L | 9BW7N82498R821464 |
| MOTOR | CUMMINS | INTERAC 6.0 | 36012984 |
| TACOGRAFO<br>LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA - | | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA |
| 1 | 4081 | 9.98 | 10.1 | 1.19 | 50.16 |
| 2 | 2107 | 6.25 | 6.53 | 4.29 | 61.83 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | 6188 | | | | 54.13 |
| FRENO ESTAC. 2 | 6188 | 5.87 | 5.48 | 6.64 | 18.7 |
| | | | | | |

| GASES | |
|---|---|
| BACHARACH | OPACIDAD 0.39 |
| CO(%) | HC(ppm) |
| NOX | |

| RUIDO | |
|---|---|
| EXT. ESCAPE | 89.9 dBA |
| INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| DERIVA | -0.56 (m/Km. |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

APTO

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Castillo, Damian Luis | Ing. De Larrosa, Fausto Daniel<br>Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.) |



Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
4eblGI2EbA

Serie U

## CERTIFICADO Nº 0413541

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTO ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: TRANSPREB S.A.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30623156458
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA 177 KM 2.5 SN
- CIUDAD/ MUNICIPIO: VILLA CONSTITUCIÓN
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2919
- TELEFONO/ TELEFONE: 03400 476907
- E-MAIL/ E-MAIL(*): INFO@TRANSPREBSA.COM.AR
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: HBZ860
- REGISTRO / RENAVAM: A315454
- AÑO / ANO: 2008
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: M3
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 15/05/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 15/05/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 15/05/2025
- CENTRO DE REVISION TECNICA: C.I.V.E.S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 100-077
  CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 53917 (C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

### DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- ALTURA / ALTURA: 2.80 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 6.10 m.

### CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: VOLKSWAGEN
- MODELO/ MODELO: 17250 L
- NUMERO/ NUMERO: 9BW7N82498R821464
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 15-1D
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / GMT (*):

### MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NUMERO (*): 36012984
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA(*):

### PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO/ TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

### PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CI CF CMG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

### TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA/ MARCA (*):
- NUMERO/ NÚMERO (*):

### OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 3242796
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 550.0

ORIGINAL

CEROCUATROUNOTRESCINCOCUATROUNO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO







4eblGl2EbA

**Antecedentes de la Actividad**

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT | Nro:- 1018050868S5 |

**Antecedentes de las Modificaciones**

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34) | Nro:- - |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | |
| SENASA - | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISION TECNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA: SI | PASAJEROS: (---------) | VTV: (---------) | PARTICULAR: (---------) |
| CRT: 100-077 | FECHA: 15/05/2024 | HORA HI: 11:52 / HF: 12:13 | N/A: 077-01106079 |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPREB S.A. — DOMINIO: HBZ860 — AÑO: 2008

| | MARCA | MODELO | NUMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | VOLKSWAGEN | 17250 L | 9BW7NB2498R821464 |
| MOTOR | CUMMINS | INTERAC 6.0 | 36012904 |
| TACOGRAFO | | | |
| LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA | - | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| - | | EXPTE. VTP: - | PLANO VTP Nº: - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BASCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD: 0.51 |
| 1 | 4905 | 9.45 | 10.2 | 7.35 | 40.84 | CO(%) | HC (ppm) |
| 2 | 2209 | 8.11 | 7.65 | 5.67 | 72.73 | NOX | |
| 3 | | | | | | RUIDO | |
| 4 | | | | | | EXT. ESCAPE | 94.3 dBA |
| | | | | | | INT. PASAJE | MOT. S/R |
| TOTAL | 7114 | | | | 50.74 | INT. CABINA | MOT. S/R RAL: |
| PESO STAT. 2 | 7114 | 7.44 | 7.58 | 1.85 | 21.52 | DERIVA | -0.43 metros |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO**

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción (REPARAR PERDIDA DE ACEITE )

APTO

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO |
|---|---|---|
| Apto | Unsen, Gabriel Hernan | Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 5391 (C.I.P. B.A.) |

Certificado: U-413541

Página 1 de 1



Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
4eblGI2EbA

Serie U

## CERTIFICADO Nº 0413541

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTO ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: TRANSPREB S.A.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30623156458
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA 177 KM 2.5 SN
- CIUDAD/ MUNICIPIO: VILLA CONSTITUCIÓN
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2919
- TELEFONO/ TELEFONE: 03400 476907
- E-MAIL/ E-MAIL(*): INFO@TRANSPREBSA.COM.AR
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: HBZ860
- REGISTRO / RENAVAM: A315454
- AÑO / ANO: 2008
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: M3
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 15/05/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 15/05/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 15/05/2025
- CENTRO DE REVISION TECNICA: C.I.V.E.S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 100-077
  CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 53917 (C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

### DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- ALTURA / ALTURA: 2.80 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 6.10 m.

### CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: VOLKSWAGEN
- MODELO/ MODELO: 17250 L
- NUMERO/ NUMERO: 9BW7N82498R821464
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 15-1D
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / GMT (*):

### MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NUMERO (*): 36012984
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA(*):

### PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO/ TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

### PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CI CF CMG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

### TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA/ MARCA (*):
- NUMERO/ NÚMERO (*):

### OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 3242796
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 550.0

ORIGINAL

CEROCUATROUNOTRESCINCOCUATROUNO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO







4eblGl2EbA

**Antecedentes de la Actividad**

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT | Nro:- 1018050868S5 |

**Antecedentes de las Modificaciones**

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34) | Nro:- - |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | |
| SENASA - | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISION TECNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA: SI | PASAJEROS: (---------) | VTV: (---------) | PARTICULAR: (---------) |
| CRT: 100-077 | FECHA: 15/05/2024 | HORA HI: 11:52 / HF: 12:13 | N/A: 077-01106079 |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPREB S.A. — DOMINIO: HBZ860 — AÑO: 2008

| | MARCA | MODELO | NUMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | VOLKSWAGEN | 17250 L | 9BW7NB2498R821464 |
| MOTOR | CUMMINS | INTERAC 6.0 | 36012904 |
| TACOGRAFO | | | |
| LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA | - | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| - | | EXPTE. VTP: - | PLANO VTP Nº: - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BASCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD: 0.51 |
| 1 | 4905 | 9.45 | 10.2 | 7.35 | 40.84 | CO(%) | HC (ppm) |
| 2 | 2209 | 8.11 | 7.65 | 5.67 | 72.73 | NOX | |
| 3 | | | | | | RUIDO | |
| 4 | | | | | | EXT. ESCAPE | 94.3 dBA |
| | | | | | | INT. PASAJE | MOT. S/R |
| TOTAL | 7114 | | | | 50.74 | INT. CABINA | MOT. S/R RAL: |
| PESO STAT. 2 | 7114 | 7.44 | 7.58 | 1.85 | 21.52 | DERIVA | -0.43 metros |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO**

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción (REPARAR PERDIDA DE ACEITE )

APTO

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO |
|---|---|---|
| Apto | Unsen, Gabriel Hernan | Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 5391 (C.I.P. B.A.) |

Certificado: U-413541

Página 1 de 1