Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 6 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000600013154919 R — OBLEA N° 242532718

Conductor	ROBERTO N. ORELLANA			Titular	ROBERTO N. ORELLANA
Documento	DNI 24951395			Documento	DNI 24951395
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	BXM970
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	372.987-50-383452
Modelo	BMO390	Año	1998	Chasis Nº	8AB390046VA126844
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 12/10/24					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.01.006	LUCES - FAROS FRONTALES : ALINEACION INCORRECTA DE FAROS FRONTALES		
03.09.002	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		
09.08.004	ESTADO GENERAL - LIMPIAPARABRIS. : ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS FALTANTES O DETERIORADAS EN PARTE DELANTERA DERECHA FALTANTE		

Tiempos:	H.INGR.: 14:10:20	H.EGR.: 14:15:10	TTL.: 00:03:41	TTE.: 00:04:50

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 24/06/2024

#D:3

ORIGINAL

Impreso: 24/06/2024