Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 6 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000600013146547 R — OBLEA N° 242532297

Conductor	GISELLE ANGELI			Titular	GISELLE ANGELI
Documento	DNI 26032263			Documento	DNI 26032263
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	HGQ414
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.965-UO-727895
Modelo	BMO 390	Año	2008	Chasis Nº	8AB3900547A132166
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 03/12/24					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.09.002	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO EN PARTE DELANTERA DERECHA		
10.02.001	CONTAMINACION - HUMOS : VISIBLES		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 12:05:16	H.EGR.: 12:11:03	TTL.: 00:04:02	TTE.: 00:05:47

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha