Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TECNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.N° 2

INFORME DE INSPECCION Nº 20 000200022266039 OBLEA N• 202661746

Conductor	LEANDRINI ALEJANDRO			Titular	BELTRAME JUAN MAURO
Documento	DNI 31816067			Documento	31342583
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	JFA490
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.973-U0-882914
Modelo	BMO 368 1618L/55	Año	2010	Chasis Nº	8AB368085AA136221
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA	03/12/2024				
CLASIFICACION	TRANSPORTE PERSONAS MAS OE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H.INGR.: 08:39:59	H EGR.: 08:48:02	TTL.: 00:24 :00	TTE.: 00:08:03

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MAEVI MS A.R. GENTINAS Firma y aclar i a l respon le: Ing. W.MOTOR / Julio C. U A/A. EESCANO	Fecha 03/06/2024

ROTATIVOS ARGS S.A.