

SAN CRISTOBAL S.M.S.G.

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

**RTO**

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
7jDv36IJ2G

Serie U

**CERTIFICADO Nº 0523813**

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: ABUT TRANSPORTES S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30710706626
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: SANTIAGO MASSA 1305
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: ROSARIO
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2000
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3401410612 3624544648
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): NOTIENE@NOTIENE.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **NIF984**
10 REGISTRO / RENAVAM: A749759
11 AÑO / ANO: 2013
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCIÓN / DATA DE INSPEÇÃO: 28/05/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 28/05/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **28/09/2024**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: VECOR S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 050-028
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. DAVID E. VASSALLO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 29514999/9081(C.I.E.C.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
21 ALTURA / ALTURA: 3.60 m.
22 ANCHO / LARGURA: 2.55 m.
23 LARGO / COMPRIMENTO: 6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
24 MARCA / MARCA: IVECO
25 MODELO/ MODELO: 450 33T
26 NUMERO/ NÚMERO: 8ATM1PNH0EX089372
27 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
28 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
29 TARA / TARA (*): -
30 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
31 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
32 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): F2BE06818136728
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIRO
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CPG CP CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDA
42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 08987139

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3275803
Nro. de ICM: 83597
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1200.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCODOSTRESOCHOUNOTRES

70704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición
escripción libre (Opticas opcas)

71401(L) Sistema Eléctrico > Sistema de iluminación Exterior - Cartelera > Descripción libre
orta***) portacartel's

9010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaci

0803(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Descripción libre (Barre
seros )

010101(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Número
ntificatorios > Leyendas y/o números identificatorios en mal estado (Completar leyendas
erales )

SA

San Cristóbal Seguros







7jDv36IJ2G

RTO

**Antecedentes de la Actividad** * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- |

**Antecedentes de las Modificaciones**

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- - |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | C/TRACTOR CABINA DORMITORIO CON PLATO DE ENGANCHE |
| SENASA - | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| TADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | GUIA, JESUS RAMON | Ing. Vassallo, David E.<br>Mat. Nº: 29514999/9081(C.I.E.C.) |



**Certificado: U-523813**



SAN CRIS

ITALIA 646 -

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 050-028 | FECHA 28/05/2024 | HORA HI: 18:44 / HF: 20:30 | Nro. **028-01150697** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: ABUT TRANSPORTES S.A. — DOMINIO **NIF984** — AÑO 2013

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | IVECO | 450 33T | 8ATM1PNH0EX089372 |
| MOTOR | IVECO | CURSOR 8 | F2BE06818136728 |
| TACOGRAFO | CONTINENTAL | | 08987139 |
| LIMITADOR | No | | |
| CARROCERIA | - | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| | - | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV PRA

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA |
| 1 | 5054 | 15.18 | 14.13 | 6.92 | 59.12 |
| 2 | 2672 | 8.67 | 8.9 | 2.58 | 67.03 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | 7726 | | | | 61.85 |
| FRENO ESTAC. 2 | 7726 | 9.35 | 6.44 | 31.12 | 20.83 |

| GASES | |
|---|---|
| BACHARACH | OPACIDAD 1.27 |
| CO(%) | HC(ppm) |
| NOX | |
| **RUIDO** | |
| EXT. ESCAPE | 88.0 dBA |
| INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| DERIVA | -1.2 (m/Km.) |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (Desgaste irregular 2do eje )

070202(L) Sistema Eléctrico > Acumulador de Energía (Batería) y Corte Rápido > Descripción libre (Mejorar señalizacion)

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (Opticas opcas)

071401(L) Sistema Eléctrico > Sistema de iluminación Exterior - Cartelera > Descripción libre (Porta***) portacartel

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

090803(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Descripción libre (Barreros traseros )

10010101(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números Identificatorios > Leyendas y/o números identificatorios en mal estado (Completar leyendas laterales )

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | GUIA, JESUS RAMON | Ing. Vassallo, David E. Mat. Nº: 29514999/9081 (C.I.E.C.) |



**Certificado: U-523813**



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 050-028 | FECHA 28/05/2024 | HORA HI: 18:44 / HF: 20:30 | Nro. **028-01150697** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:**

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: ABUT TRANSPORTES S.A. | DOMINIO **NIF984** | AÑO 2013 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | IVECO | 450 33T | 8ATM1PNH0EX089372 |
| MOTOR | IVECO | CURSOR 8 | F2BE06818136728 |
| TACOGRAFO<br>LIMITADOR | CONTINENTAL<br>No | | 08987139 |
| CARROCERIA | - | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)**

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | GUIA, JESUS RAMON | Ing. Vassallo, David E.<br>Mat. Nº: 29514999/9081(C.I.E.C.) |



**Certificado: U-523813**