Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4tfaJUOonF

Serie U

CERTIFICADO Nº 0616778

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	CAMPOSTRINI SRL
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30688742346
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	SAN MARTIN Y TOFALO S/N
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	VILLAGUAY
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3240
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3456541045
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	CAMPOSTRINISRL@GMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**OMT185**
10 REGISTRO / RENAVAM:	A674761
11 AÑO / ANO:	2015
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	11/06/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	11/06/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**11/06/2025**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	ECA INGENIERÍA S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-075
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. MARCOS TOMBOLINI
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	2-1604-6(C.I.E. - SANTA FE)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

ERNESTO SERGIO LAZZARINI
Ingeniero Mecánico
I.C.I.E. Nº 2-1109-5

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.30 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	10.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	LAMBERT
24 MODELO/ MODELO:	A3BV
25 NUMERO/ NUMERO:	8E9A0083BFA314087
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL :	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 3313144
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISUNOSEISSIETESIETEOCHO

RTO

1904(L) Sistema de Enganche – Vehículo Arrastrado (O1, O2, O3 y O4) > Existencia juego axial o radial entre vástago del ojal y extremo de lanza “clase D y L” (OJO DE LANZA)





4tfaJUOonF

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 521605153863
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

IDENTIFICACION DEL VE

CRT 100-075 PASAJEROS (

TITULAR: CA

ARGA Sí

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

RGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
RT 100-075	FECHA 11/06/2024	HORA HI: 20:13 / HF: 20:43	Nro. **075-01263614**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CAMPOSTRINI SRL

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS LAMBERT	A3BV	8E9A0083BFA314087
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOMINIO **OMT185** AÑO 2015

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2334	6.57	5.71	13.09	53.63
2	1874	4.66	5.98	22.07	57.88
3	2140	5.47	6.23	12.2	55.73
4					
TOTAL	6348				55.59
FRENO ESTAC.					

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (RAYADAS)

170103(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Lanza de Arrastre > Mal estado de bujes de unión entre lanza y tornamesa (BUJES)

1904(L) Sistema de Enganche – Vehículo Arrastrado (O1, O2, O3 y O4) > Existencia juego axial o radial entre vástago del ojal y extremo de lanza "clase D y L" (OJO DE LANZA)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Gomez, Julián E.	Ing. Tombolini, Marcos Mat. Nº: 2-1604-6(C.I.E. - SANTA FE)

ERNESTO SERGIO LAZZARINI
Ingeniero Mecánico
C.I.E. Nº 2-1109-5

Certificado: U-616778