Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

1oMGoBoqP

Serie U

CERTIFICADO Nº 0557863

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTE CANGIALOSI S.A.S.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30716423839
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: NICOLAS SERPA 1539
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: RODEO DEL MEDIO
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 5529
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 2615638392
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **FYH415**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B183860
11 **AÑO** / ANO: 2007
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 24/06/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 24/06/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **24/06/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: REVITÉ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 3.30 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 7.15 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO**/ MODELO: LS 1634
25 **NUMERO**/ NUMERO: 9BM6950527B495534
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 476971U0864935
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CI CF CP CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*): VDO
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 653396

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 3336726
Nro. de ICM: 134425
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 980.0

ING. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 CAT. A

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCOCINCOSIETEOCHOSEISTRES

MS U-0557863

MERCOSUR

MINISTERIO DE TRANSPORTE

REVISION TECNICA OBLIGATORIA

(RES. GMC. 75/97)

24

VALIDO HASTA

25

MS U-0557863

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	**TITULAR/** PROPIETÁRIO:	TRANSPORTE CANGIALOSI S.A.S.
02	**RUT / CUIT /** CNPJ / CPF:	CUIT 30716423839
03	**DOMICILIO/** ENDEREÇO:	NICOLAS SERPA 1539
04	**CIUDAD/** MUNICIPIO:	RODEO DEL MEDIO
05	**CODIGO POSTAL/** CEP(*):	5529
06	**TELEFONO/** TELEFONE:	2615638392
07	**E-MAIL/** E-MAIL(*):	-
08	**DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF:	MENDOZA
09	**MATRICULA / DOMINIO /** PLACA:	EXH427

DIMEN
20 ALTUR
21 ANCH
22 LARG
CHAS
23 MARC
24 MODE
NUME
CANT
27 TIPO
28 TARA
29 PESO
30 CAPA
31 CMT
MOTO
32 NUM
33 COM
34 POTE
PARA
35 MAR

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº

SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
080-017	FECHA 24/06/2024	HORA HI: 15:33 / HF: 15:57	Nro. 017-011266

FICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

R: TRANSPORTE CANGIALOSI S.A.S. DOMINIO **FYH415** AÑO 200

MARCA	MODELO	NÚMERO
MERCEDES BENZ	LS 1634	9BM6950527B495534
MERCEDES BENZ	OM 457 LA EIII	476971U0864935
RAFO VDO DOR No		653396
OCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

MENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDA
	4520	11.9	11.2	5.88	52.1	CO(%)	HC(ppm
	3220	8.56	7.88	7.94	52.04	NOX	
						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	89.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
AL	7740				52.07	INT. CABINA	MOT. 3/4
1	7740	7.05	6.39	9.36	17.7	DERIVA	0.67

. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modi
o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al resp
écnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momen
TO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráuli

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURA)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada