Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2U9VIoJamA

Serie U

CERTIFICADO Nº 0388749

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ____ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

- 01 TITULAR/ PROPIETARIO: MARTIN GARCIA JOAQUIN
- 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 24936547512
- 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: CADETES ARGENTINOS Nº 10380
- 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: GUAYMALLÉN
- 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5519
- 06 TELEFONO/ TELEFONE: 2616520256
- 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: GFR765
- 10 REGISTRO / RENAVAM: A608958
- 11 AÑO / ANO: 2007
- 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
- 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 23/04/2024
- 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 23/04/2024
- 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 23/04/2025
- 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITÉ S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 18 RESPONSABLE TECNICO: ING. WALTER A. MARCIANESI
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 11.068 CAT. A(C.P.I.G.M.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

- 20 ALTURA / ALTURA: 3.30 m.
- 21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- 22 LARGO / COMPRIMENTO: 7.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- 23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
- 24 MODELO/ MODELO: LS 1634
- 25 NUMERO/ NUMERO: 9BM69505278508390
- 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- 32 NUMERO / NÚMERO (*): 476971U0876174
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
- 34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 TIPO/ TIPO: -
- 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CI CMG CP
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 42 MARCA/ MARCA (*): -
- 43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 3187275
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROTRESOCHOOCHOSIETECUATRONUEVE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

REVITE S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERÓN
MAT. 7258 - CAT. A

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101204932766

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento
			64	

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

REVIT S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 4258 - CAT. A

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 23/04/2024	HORA HI: 11:27 / HF: 12:00	Nro. **017-01124307**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: MARTIN GARCIA JOAQUIN	DOMINIO **GFR765**	AÑO 2007

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	LS 1634	9BM6950527B508390
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 447 LA	476971U0876174
TACOGRAFO / LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS			
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1		4480	11.1	10.2	8.11	48.47
2		3860	8.36	9.42	11.25	46.95
3						
4						
TOTAL		8340				47.77
FRENO ESTAC.	1	8340	7.68	8.82	12.93	20.17

GASES			
BACHARACH	OPACIDAD 0.32		
CO(%)	HC(ppm)		
NOX			
RUIDO			
EXT. ESCAPE	89.0 dBA		
INT. PASAJE	MOT. 3/4		
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.	
DERIVA	8.51	(m/Km.	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico

070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexiones, aislación, sujeción

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

por REVITE S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERÓN
MAT. 7258 - CAT. A

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, facundo	Ing. Marcianesi, Walter A. Mat. Nº: 11.068 Cat. A(C.P.I.G.M.)

Certificado: U-388749