

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 4eEJqYXb5K

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
- ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 15.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: MALDONADO
- MODELO/ MODELO: 3 EJES
- NUMERO/ NUMERO: 8EMP1543SLA000115
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 3D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 25500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CP CTE CI CMG CPG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
Ficha RCM AITA Nº: 3330746
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: CARABALLO HERMANOS S.A
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30717150119
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: LOS CIRUELOS 595
- CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN CARLOS
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5556
- TELEFONO/ TELEFONE: 1
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AE782VE
- REGISTRO / RENAVAM: 8183498
- AÑO / ANO: 2021
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: 04
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 19/06/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 19/06/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2025
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: 080-026
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. FERNANDO GRASSO
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7831 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESPONSABLE TECNICO / ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. FERNANDO F. GRASSO MAT. ELECTROMECANICO DIRECTOR TECNICO 7831 A

EL TREBOL DE MENDOZA S.A. AV. MORENO 2500 SAN RAFAEL MENDOZA

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCOCINCOSEISOCHOOCHODOS

EL TREBOL DE MENDOZA S.A. AV. MORENO 2500 SAN RAFAEL MENDOZA

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Torres, Matias	Ing. Grasso, Fernando F. GRASSO Mat. Nº: 7831 CATMA - ELECTROMECANICO DIRECTOR TÉCNICO 7831 A

Página 1 de 1

Certificado: U-556882

Escaneado con CamScanner





Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro:- 1012048856106

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
	FECHA 19/06/2024	HORA HI: 14:28 / HF: 14:33	Nro. **026-01071664**

...ÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

CARABALLO HERMANOS S.A | DOMINIO **AE782VE** | AÑO 2021

MARCA	MODELO	NUMERO
...AS MALDONADO	3 EJES	8EMP1543SLA000115
...TOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	1980	5.66	7.21	21.5	66.26	CO(%)	HC(ppm)
2	2120	7.56	8.59	11.99	77.65	NOX	
3	2110	6.66	6.23	6.46	62.27	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 1/4
TOTAL	6210				68.8	INT. CABINA	MOT. 1/4 RAL
FRENO ESTAC. 2	6210	9.99	9.12	8.71	31.37	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Torres, Matías	Ing. Grasso, Fernando F. GRASSO Mat. Nº: 7851 CAT... MECANICO DIRECTOR TECNICO

Página 1 de 1

Certificado: U-556882

Escaneado con CamScanner