Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
4TO8nATApf

Serie U

CERTIFICADO Nº 0598651

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97. X

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO:
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: GRUPO COLONIA S.A.
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: CUIT 30684829102
- CIUDAD/ MUNICIPIO: TUCUMÁN Nº 387
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): BELLA VISTA
- TELEFONO/ TELEFONE: 3432
- E-MAIL/ E-MAIL(*): 0
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:

- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: CORRIENTES
- REGISTRO / RENAVAM: HOU915
- AÑO / ANO: A426212
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO: 2008

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 04
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 26/06/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 26/06/2024
- CENTRO DE REVISION TECNICA: 26/06/2025
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: LA TECNICA S.A.
  CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: 0904 Pedro Rio, Julio Arroz Olivos
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: ING. PEDRO ARROZ OLIVOS
  4273 FIRMA RESP. TECNICO
  ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 4.00 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 15.45 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: MONTEBRAS
- MODELO/ MODELO: S.B.V.3
- NUMERO/ NUMERO: 8B9SE154GBA995216
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*): 28500

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*):
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):
- POTENCIA / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO/ TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CMG CF CP
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: SEMIRREMOLQUE

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): CA-PC (CAJA ABIERTA PORTACONTENEDOR)
- NUMERO/ NUMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 3341244
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

OF

CEROCINCONUEVEOCHOSEISCINCOUNO



520205084166

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTV. (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 090-108	FECHA 26/06/2024	HORA HI: 07:45 / HF: 08:28	Nro. **108-01237636**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A.	DOMINIO **HOU915**	AÑO 2008

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS MONTEBRAS	S.B.V.3	8B9SE154G8A995216
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR		
CARROCERIA -	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3212	9.19	8.02	12.73	54.62	CO(%)	HC(ppm)
2	2919	8.28	10.9	24.04	66.98	NOX	
3	2929	7.36	8.42	12.59	54.92	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	9060				58.7	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC. 2	9060	6.99	8.02	12.84	16.89	DERIVA	(m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGUN CÓDIGO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (CIRCULO DE VELOCIDAD,-)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	
Apto	Ramirez, Enzo Gastón	Ing. Pedro Horacio Arana Olivos Director Técnico Mat. Nº 4299(1)

Certificado: U-598651