Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

7eECPw9J32

Serie U

CERTIFICADO Nº 0502864

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO: CAPPELACCI DAVID IVAN
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20327165896
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: ALVEAR Nº 2215
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: BAHÍA BLANCA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 8103
06 TELEFONO/ TELEFONE: 11
07 E-MAIL/ E. MAIL (*):
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: MKK612
10 REGISTRO / RENAVAM: A729490
11 AÑO / ANO: 2013
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 29/06/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 29/06/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 29/10/2024
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: BULLMETAL S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 020-071
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. MATÍAS ENRIQUEZ
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 57720(C.I.P.B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

40 ALTURA / ALTURA: 3.50 m.
41 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
42 LARGO / COMPRIMENTO: 7.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

43 MARCA / MARCA: IVECO
44 MODELO/ MODELO: 170E22
45 NUMERO/ NUMERO: BAIA1NFJ0DX004901
46 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
47 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 15-10
48 TARA / TARA (*):
49 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16000
50 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
51 CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

52 NUMERO / NUMERO (*): F4AE0681D6090611
53 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
54 POTENCIA / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

55 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
56 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
57 TIPO/ TIPO:
58 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

59 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CE CI CMG CP CPG CTE
60 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
61 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: PV (PORTA VOLQUETE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

62 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
63 NUMERO/ NUMERO (*): 20152887

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 3352342
Nro. de ICM: 133800
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 200.0

ORIGINAL

CEROCINCOCERODOSOCHOSEISCUATRO

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Caro, Leandro J.	Ing. Enriquez, Matías Mat. Nº: 57720(C.I.P.B.A.)

Certificado: U-502864

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 100505029698

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAM TRACTOR CAB CAB DORM PORTAVOLQUETE
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA	PASAJEROS	VTJL	PARTICULAR
SÍ	(---------)	(---------)	(---------)

CRT	FECHA	HORA HI: / HF:	Nro.
020-071	29/06/2024	10:58 / 11:06	**071-01142152**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR:	DOMINIO	AÑO
CAPPELACCI DAVID IVAN	**MKK612**	2013

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	IVECO	170E22	8ATA1NFH0DX084901
MOTOR	IVECO	IVECO	F4AE0681D6090611
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		20152887
CARROCERIA	-	PV (PORTA VOLQUETE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4035	13.2	13.7	3.65	67.96
2	6123	18.1	17.9	1.1	59.93
3					
4					
TOTAL	10158				63.12
FRENO ESTAC. 1	10158	8.56	21.2	59.62	29.86

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 1.47
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE	90.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	1.62	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (ubicacion)

Ing. ENRIQUEZ MATIAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Caro, Leandro J.	Ing. Enriquez, Matías Mat. Nº: 57720(C.I.P.B.A.)

Certificado: U-502864

Escaneado con CamScanner