Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
1OhO4YJ8Hy

Serie U

CERTIFICADO Nº 0523884

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: FIDEICOMISO JOSA I (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30714750867
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: ARTURO CAPDEVILLA 13500
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CÓRDOBA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5000
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3516144088 3513734842
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): JOAQUIN.GUTIERREZ@TRANSPORTEJOSA.
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CÓRDOBA

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **FGF730**
10 REGISTRO / RENAVAM: A709045
11 AÑO / ANO: 2005
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 30/05/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 30/05/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **30/05/2025**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: VECOR S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 050-028
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. DAVID E. VASSALLO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 29514999/9081(C.I.E.C.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.95 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.47 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 6.05 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: SCANIA
24 MODELO/ MODELO: R 124 GB
25 NUMERO/ NUMERO: 9BSR4X2B063575758
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): 8056402
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 560782

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

OPERADOR: SUSTANCIAS S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 3282208
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0
ICM (CIC) 129238

ORIGINAL

CEROCINCODOSTRESOCHOOCHOCUATRO





1OhO4YJ8Hy

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 102504771227

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-028	FECHA 30/05/2024	HORA HI: 17:47 / HF: 18:42	Nro. **028-01150810**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: FIDEICOMISO JOSA I	DOMINIO **FGF730**	AÑO 2005

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R 124 GB	9BSR4X2B063575758
MOTOR	SCANIA	DSC1202	8056402
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		560782
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5122	14.77	14.51	1.76	58.27
2	2156	6.82	6.08	10.85	60.99
3					
4					
TOTAL	7278				59.08
FRENO ESTAC. 2	7278	9.73	9.42	3.19	26.82

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.96
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	89.6 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	1.2 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (Juego en extremo barra corta lado rueda, controlar **)

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (Juego en manota 2do eje lado izquierdo, acondicionar a la brevedad ***)

040605(L) Chasis > Sistema de Alimentación de Combustible > Descripción libre (DEFECTO PROTECCION BY-PASS)

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona

071203(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Indicador sonoro de marcha atrás

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (Fisura incipiente)

10010101(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números Identificatorios > Leyendas y/o números identificatorios en mal estado (Completar leyendas laterales)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fassi Cecchelli, Mariano	Ing. Vassallo, David E. Mat. Nº: 29514999/9081(C.I.E.C.)

Certificado: U-523884

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISION TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-028	FECHA 30/05/2024	HORA HI: 17:47 / HF: 18:42	Nro. **028-01150810**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: FIDEICOMISO JOSA I	DOMINIO **FGF730**	AÑO 2005

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R 124 GB	9BSR4X2B063575758
MOTOR	SCANIA	DSC1202	8056402
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		560782
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

1507(L) Documentación > Descripción Libre (ICM(CIC) N° 129238 22/05/2015)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fassi Cecchelli, Mariano	Ing. Vassallo, David E. Mat. Nº: 29514999/9081(C.I.E.C.)

Certificado: U-523884