Serie U

CERTIFICADO N° 0680619

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR/CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente cumple con la normativa establecida en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

- TITULAR/PROPIETARIO: BENITEZ DIEGO EDGARDO
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20243105537
- DOMICILIO/ENDEREÇO: CALLE 82 NRO 2434 VILLA MAIPU
- CIUDAD/MUNICIPIO: GENERAL SAN MARTIN
- CODIGO POSTAL/CEP: 1650
- TELEFONO/TELEFONE: 15 6275 5553
- E-MAIL/E-MAIL: -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: UQK706
- REGISTRO / FOLHA: -
- AÑO / ANO: 1993
- CATEG. VEHICULAR/CATEGORIA VEÍCULO: N3
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 10/07/2024
- FECHA DE EMISIÓN / DATA DE EMISSÃO: 10/07/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 10/01/2025
- CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA: CERRRA S R.L.
  NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO
- CODIGO CENTRO DE REVISIÓN: 010-057
  CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO
- RESPONSABLE TECNICO: ING. LUIS M. ACUÑA
  RESPONSÁVEL TÉCNICO
- N° DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 11360 (COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

- ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
- ANCHO / LARGURA: 6.50 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: -

CHASIS BASTIDOR/CHASSI

- MARCA / MARCA: SCANIA
- MODELO/ MODELO: R 112 4X2 S 46
- NUMERO/ NUMERO: 2203600
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 15-1D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NUMERO (*): 2033590
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CICLE CAM
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA/ TIPO DA CARROÇA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

PESO BRUTO ADM.: 33100 Kg.
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1250.0
CABINA DORMITORIO: SI. INF. DE MODELO N° 244210.

ORIGINAL

CERO SE I SOCHO CERO SE I SU NON JEVE

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Sanchez, Leandro	Ing. Acuña, Luis M. Mat. N° 11360 COPIME

Página 1 de 1

Certificado: U-680619



Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA) -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Venci

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCIO FIRMA / A

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: BENITEZ DIEGO EDGARDO	DOMINIO UQK706	AÑO 1983
MARCA	**MODELO**	**NÚMERO**
CHASIS SCANIA	R 112 4X2 S 46	2203600
MOTOR SCANIA	SCANIA	2033590
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACION PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.27
1	4841	14.32	13.86	3.21	59.34	CO(%)	HC(ppm)
2	5923	15.39	16.64	7.51	55.12	NOX	
3							
4						**RUIDO**	
						EXT. ESCAPE	82.2 dBA
TOTAL	10764				57.02	INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 2	10764	7.63	10.4	26.63	17.07	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	-3.05 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Sanchez, Leandro	Ing. Acuña, Luis M. Mat. Nº: 11360(COPIME)

Certificado: U-680619