**REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR**

**CERTIFICADO CARGA**

MENDOZA GOBIERNO — Secretaría de Servicios Públicos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

REVI TRANS **G - 8266** G

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Titular** | DIAZ ALBERTO ROSA | **Dominio** | RSP787 |
| **Documento** | DNI 12.242.897 | **Marca** | M BENZ |
| **Nº de empresa** | | **Modelo** | L-1633 |
| **Dirección** | SANTA CLARA 501-F.L. BELTRAN | **Tipo** | CHASIS |
| **Departamento** | ( 5515 ) MAIPU | **Año** | 1993 |
| **Cuit** | | **Motor N°** | M BENZ 475982-10-669089 |
| **Cert. GNC** | DIESEL | **Chasis N°** | M BENZ 9BM386039PB986858 |
| | | **VALIDO HASTA** | 20/01/2025 |

| TIPO DE SERVICIO | | | ADITAMENTO O INTERNO |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE CARGA | CARGAS | 01 | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CODIGO | DESCRIPCION | DEFECTOS |
|---|---|---|
| | OBSERVACIONES | |
| 10.2 | CONTAMINACION AMBIENTAL,HUMOS DE ESCAPE (MOTORES DIESEL) : (12%). | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alineac. = 0 m/Km. | Humos = 0 % | Nivel Ruido = 80.1 dB | Peso = 8255 Kg |
| Susp. Del. I. = 0 % | Susp. Del. D. = 0 % | Susp. Tra. I. = 0 % | Susp. Tra. D. = 0 % |
| Efic. 1 Eje = 55 % | Efic. 2 Eje = 56 % | Efic. 3 Eje = 0 % | Freno de Mano = 39 % |
| Des. 1 Eje = 7 % | Des. 2 Eje = 6 % | Des. 3 Eje = 0 % | |

| TIEMPOS | H. INGR.: | H. EGR.: | TTL.: | TTE.: |
|---|---|---|---|---|
| | 08:35 | 09:19 | 43 min | 44 min |

| RESULTADO Obs. : | FECHA |
|---|---|
| APROBADO | 22/07/2024 |

FIRMA DEL USUARIO

**TALLER DE CONTROL TECNICO**

Firma y aclaración del responsable

ALDO FLAVIO GONZALEZ
JEFE DE TURNO
Coop. de Trab. REVI-TRANS Ltda.