Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
10KMId6Mds

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0560845

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO:	TRANSPORTE CANGIALOSI S.A.S.
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**:	CUIT 30716423839
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO:	NICOLAS SERPA 1539
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO:	RODEO DEL MEDIO
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*):	5529
06 **TELEFONO**/ TELEFONE:	2615638392
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*):	-
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	**BMG898**
10 **REGISTRO** / RENAVAM:	A705497
11 **AÑO** / ANO:	1997
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	05/07/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	05/07/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	**05/01/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVITE S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-017
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. OMAR GABRIEL BORDIN
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO:	10690 A(CONSEJO

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA:	2,60 m.
21 **ANCHO** / LARGURA:	2.50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO:	13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI MALDONADO

23 **MARCA** / MARCA:	SEMIRREMOLQUE 3 EJES
24 **MODELO**/ MODELO:	5007-1407
25 **NUMERO**/ NUMERO:	3
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS:	1D-2D
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	
28 TARA / TARA (*):	28500
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL:	
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	
31 **CMT** / CMT (*):	

MOTOR / MOTOR -

32 **NUMERO** / NÚMERO (*):	-
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):	-
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*)	

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:	
37 **TIPO**/ TIPO:	-
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:	CHG CH CP CF CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:	CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*):	-
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3368020
Nro. de ICM: 270932
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

REVITE S.A.
ING. OMAR GABRIEL BORDIN
ING. ELECTROMECANICO
MAT. 10.690 - A

ORIGINAL

CEROCINCOSEISCEROOCHOCUATROCINCO

funcionamiento



REVITE S.A.
OMAR GABRIEL BORDIN
ING. ELECTROMECANICO
MAT. 10.690 - A
EL DIRECTOR TÉCNICO

Omar Gabriel
90 A(Consejo Profesional de

Certificado: U-560845

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 080-017	FECHA 05/07/2024	HORA HI: 09:19 / HF: 10:15	Nro. 017-01127046

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTE CANGIALOSI S.A.S.	DOMINIO BMG898	AÑO 1997

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS MALDONADO	SEMIRREMOLQUE 3 EJES	5007-1407
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP Nro. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3356	8.49	7.84	7.66	49.6	CO(%)	HC(ppm)
2	1706	3.75	4.07	7.86	46.73	NOX	
3	1335	2.94	3.3	10.91	47.65	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 1/4
					48.43	INT. CABINA	MOT. 1/4 RAL.
TOTAL	6397					DERIVA	(m/Km.
FRENO ESTAC.							

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020503(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Amortiguadores y Soportes > Daños exteriores (Eje Neumático.)

040102(L) Chasis > Bastidor del Chasis > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones (Fisura en el último travesaño del Lado Izquierdo)

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento



Certificado: U-560845