Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
4khLQDFM6

Serie U

CERTIFICADO Nº 0508612

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO: LAS CUATRO K SERVICIOS
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30714092614
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: ITALIA 672
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CORONEL SUÁREZ
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 7540
06 TELEFONO/ TELEFONE: 02923694341 295415401149
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): INFO@KOPELSONHNOS.COM.AR
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **OGP225**
10 REGISTRO / RENAVAM: -
11 AÑO / ANO: 2014
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 26/07/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 26/07/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **26/07/2025**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: GRUPO RTO S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 020-023
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. RUBÉN ORLANDO GUARNIERI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 52469(COLEGIO INGENIEROS

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.05 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 14.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: HERMANN
24 MODELO/ MODELO: S.BV.3E.67
25 NUMERO/ NUMERO: 8EHSBV3E0EA000898
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
31 CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO:
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: SEMIRREMOLQUE
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: TCA (CAJA ABIERTA)
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM ANTA Nº: 3421830
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ING. RUBEN O. GUARNIERI
Mat CIPBA 52469
Director Técnico

ORIGINAL

CEROCINCOCEROOCHOSEISUNODOS

RESULTADO DE LA INSPECCION		FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Mitzig, Pablo Dario DNI 33.139.199 Inspector de Fosa	Ing. Guarnieri, Rubén Orlando Mat. Nº: 52469(Colegio Ingenieros de la

ING. RUBEN O. GUARNIERI
Mat CIPBA 52469
Director Técnico

Certificado: U-508612



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 020-023	FECHA 26/07/2024	HORA HI: 15:25 / HF: 16:13	Nro. **023-01048970**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: LAS CUATRO K SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R. | DOMINIO **OGP225** | AÑO 2014

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	HERMANN	S.BV.3E.67	8EHSBV3E0EA000898
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	8000	17.7	18.9	6.35	46.64
2	8700	20.1	21.3	5.63	48.51
3	8800	21.0	19.8	5.71	47.26
4					
TOTAL	25500				47.49
FRENO ESTAC. 2	25550	18.9	19.8	4.55	15.44

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE		
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA		(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	PABLO MITZIG DNI 30.[illegible] Inspector de Fosa Mitzig, Pablo Dario	Ing. Guarnieri, Rubén Orlando Mat. Nº: 52469(Colegio Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires) ING RUBEN O. GUARNIERI Mat CIPBA 52489 Director Técnico

Certificado: U-508612