Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
34JmT5ze8b

Serie U

CERTIFICADO Nº 0527389

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	BANCO SUPERVIELLE S.A (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30714750867
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	ARTURO CAPDEVILLA 13500
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CÓRDOBA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5000
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3516144088 3513734842
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	JOAQUIN.GUTIERREZ@TRANSPORTEJOSA.
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CÓRDOBA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**AA166EK**
10 REGISTRO / RENAVAM:	A570473
11 AÑO / ANO:	2016
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	27/06/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	27/06/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**27/06/2025**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	VECOR S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	050-028
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. GONZALO MARTÍN LUJAN
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	7308(CIEC)
	FIRMA RESP. TECNICO ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.80 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	9.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO:	695 VERSION 1735 45
25 NUMERO/ NUMERO:	8AB695053GA702871
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	457911U1006369
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CF CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	09505980

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: SUSTANCIAS S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 3347634
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 730.0
ICM (CIC) 182334

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCODOSSIETETRESOCHONUEVE

020503(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > [illegible]
de bujes (silenblocks) (Juego en buje de manota 2do eje lado izquierdo)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (Juego en mazas trasera derecha, ajustar a la brevedad ***)

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción (Altura motor)

040504(L) Chasis > Motor Transmisión > Inexistencia de seguro de cardan (1er tramo)

071101(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Defectos en sujeción, desperfectos en tulipas (Luces frontales deben ser color blanco)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fassi Cecchelli, Mariano	Ing. Lujan, Gonzalo Martin Mat. Nº: 7308(CIEC)

Certificado: U-527389