Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
3aIC8TCJJe

Serie U

CERTIFICADO Nº 0558990

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TECNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifica que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETÁRIO: CARABALLO LUNA BENJAMIN ARIEL (*)
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30717672751
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: 8 JUVENTUD SANCARLINA MB C12
- CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN CARLOS
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5556
- TELEFONO/ TELEFONE: 1
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA

- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AF401KE**
- REGISTRO / RENAVAM: B87358
- AÑO / ANO: 2022
- CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEÍCULO: O4

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 12/07/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 12/07/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **12/07/2025**
- CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
- CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-026
- RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. FERNANDO GRASSO
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7831 CAT. A

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

ING. FERNANDO F. GRASSO
INGENIERO MECANICO
DIRECTOR TECNICO
Mat. Prof. 7831 A

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
- ALTURA / ALTURA: 3,10 m.
- ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 14,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: SOLA Y BRUSA
- MODELO/ MODELO: BDAS VOLC 3 EJES 1 DESPLAZ. SUP.
- NUMERO/ NUMERO: 8BAG1453AN1000626
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NÚMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CTE CI CMG CP CF CPG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
OPERADOR: AGROTRANSPORTES B. CARABALLO S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 3383747
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

EL TREBOL DE MENDOZA S.A
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA
2604423723 - 2604466453

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCOCINCOOCHONUEVENUEVECERO

RTO

Escaneado con CamScanner



3alC8TCJJe

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101204918402
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACIÓN	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACIÓN

Escaneado con CamScanner



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
NT 080-026	FECHA 12/07/2024	HORA HI: 10:05 / HF: 10:07	Nro. **026-01072280**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CARABALLO LUNA BENJAMIN ARIEL	DOMINIO **AF401KE**	AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	BDAS VOLC 3 EJES 1	8BAG1453AN1000626
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	9860	20.2	19.88	1.58	41.44	CO(%)	HC(ppm)
2	5560	15.36	16.52	7.02	58.45	NOX	
3	6890	17.36	18.52	6.26	53.08		
4						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	
TOTAL	22310				49.27	INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 2	22310	16.96	17.97	5.62	15.96	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA
2604423799 - 2604596552

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	ING. FERNANDO ALEJANDRO ING. ELECTROMECANICO DIRECTOR TECNICO Matrícula 7831 "A" (MENDOZA)

Certificado: U-558990

Escaneado con CamScanner