Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 13 | Est.Nº 4

INFORME DE INSPECCION Nº 3242704 **OBLEA N° 243374323**

Conductor	MEDINA OSCAR DIEGO			Titular	BUENO ALDANA BELEN
Documento	37861407			Documento	43052088
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	JSV447
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.973-U0-901569
Modelo	BMO 368 VERSION 1618	Año	2011	Chasis Nº	8AB368185BA136912
Resultado	APTO			Cert.GNC	0
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA: 17/12/2024					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS (TR.ESC.CONV)				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS	
		DL	DG
10.02.001	CONTAMINACION - HUMOS : VISIBLES		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	12:50:14	12:54:45	00:01:59	00:04:31

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

Fecha 19/06/2024

Impreso: 19/06/2024

ORIGINAL