Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 6 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000600013129437 — OBLEA N° 242531388

Conductor	WALTER SEGOVIA			Titular	DANTE N. MARTINEZ
Documento	DNI 17998433			Documento	DNI 21089766
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	JEX352
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.973-UO-887818
Modelo	BMO 368	Año	2010	Chasis Nº	8AB368185BA136370
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 12/11/24					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.01.014	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG. : BANDA RETRORREFLECTANTE FALTANTE EN PARTE TRASERA CENTRAL		
11.01.014	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG. : BANDA RETRORREFLECTANTE FALTANTE EN PARTE CENTRAL DERECHA		
11.01.014	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG. : BANDA RETRORREFLECTANTE FALTANTE EN PARTE CENTRAL IZQUIERDA		

Tiempos:	H.INGR.: 10:32:44	H.EGR.: 10:35:10	TTL.: 00:01:45	TTE.: 00:02:26

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $24862,44**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 13/05/2024

Impreso: 13/05/2024

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

#D:3

Página