Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000200023085301 R — OBLEA N° 242527492

Conductor	NICOLAS MARTINEZ			Titular	NICOLAS MARTINEZ
Documento	DNI 37189054			Documento	DNI 37189054
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	FLI258
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.928-UO-663578
Modelo	BMO 368	Año	2006	Chasis Nº	8AB3900546A131268
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 17/08/24					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.01.002	ESTADO GENERAL - ESTADO EXTERIOR : CHAPERIO EXTERIOR EN MAL ESTADO EN PARTE CENTRAL IZQUIERDA		
11.01.014	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG. : BANDA RETRORREFLECTANTE FALTANTE EN PARTE TRASERA CENTRAL		
11.01.014	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG. : BANDA RETRORREFLECTANTE FALTANTE EN PARTE CENTRAL DERECHA		
11.01.014	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG. : BANDA RETRORREFLECTANTE FALTANTE EN PARTE CENTRAL IZQUIERDA		

Tiempos:	H.INGR.: 09:51:45	H.EGR.: 10:53:14	TTL.: 00:44:35	TTE.: 01:01:29

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 29/02/2024

Impreso: 29/02/2024

#D:4

Página 1

ORIGINAL