Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 6 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000600013153857 R — OBLEA N° 242532668

Conductor	HECTOR O. ALARCON			Titular	NICOLAS H. CARBALLES
Documento	DNI 17912585			Documento	DNI 26402101
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	HHL945
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.965.UO-764192
Modelo	BMO390	Año	2008	Chasis Nº	8AB3900548A132639
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 24/10/24					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
10.02.001	CONTAMINACION - HUMOS : VISIBLES		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	12:50:14	12:54:45	00:01:59	00:04:31

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha
		19/06/2024

Impreso: 19/06/2024