Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 6 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000600013191895 OBLEA N° 251653935

Conductor	GUSTAVO MORALES			Titular	LUIS A. GRAF
Documento	DNI 29511116			Documento	DNI 13887418
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	EZL558
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.965-00-613277
Modelo	OH 1115L	Año	2005	Chasis Nº	8AB3900535A130798
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 19/02/25					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.01.004	IDENTIFICACION - DOMINIO : PLACAS DOMINIO ILEGIBLES EN PARTE DELANTERA CENTRAL		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 10:32:33	H.EGR.: 12:32:39	TTL.: 01:43:51	TTE.: 02:00:06

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $31078,05**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 19/08/2024

ORIGINAL

Impreso: 19/08/2024

#D:2