Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 6 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000600013197842 R OBLEA N°

Conductor	GABRIEL LOPEZ	Titular	LUZ CARINA ESQUIVEL
Documento	DNI 23859454	Documento	DNI 37839764
Marca	MERCEDES BENZ	Dominio Nº	IOP722
Tipo	VEHICULOS PESADOS	Motor Nº	61198170104727
Modelo	SPRINTER Año 2010	Chasis Nº	8AC904663AE027029
Resultado	CONDICIONAL	Cert.GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 25/10/24		REVERIFICACION GRATUITA HASTA 25/10/24	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS		

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.05.004	DIREC/TREN DEL. - CAJA DIRECCION : JUEGOS, O DESGASTES EN CAJA DE DIRECCION	X	
03.07.003	DIREC/TREN DEL. - DIREC. POTENCIA : PERDIDAS DE FLUIDO HIDRAULICO EN DIRECCION DE POTENCIA	X	
08.01.002	NEUMATICOS - DIBUJO : PROFUNDIDAD DIBUJO DE NEUMATICOS INSUFICIENTE EN PARTE TRASERA IZQUIERDA INTERNO	X	
10.06.004	CONTAMINACION - RUIDO BOCINA : BOCINA NO FUNCIONA		

Reverificación SIN CARGO
Dentro del Plazo Indicado

Tiempos:	H.INGR.: 13:12:14	H.EGR.: 13:17:29	TTL.: 00:10:50	TTE.: 00:05:15

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha
		27/08/2024

Impreso: 27/08/2024

ORIGINAL