# Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

**RTO**

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
fMVv1zPBXG

Serie **U**

## CERTIFICADO Nº 0626304

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTO ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: TRANSPORTE LOS PRIMOS S.R.L
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30685493892
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: AVDA DEL TRABAJO 601
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: VILLA CONSTITUCIÓN
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 2919
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 03400 430879
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): NOTIENE@NOTIENE.COM
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** SANTA FE

09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** **AD832FG**
10 **REGISTRO** / RENAVAM:-
11 **AÑO** / ANO 2019
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 09/08/2024
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 09/08/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **09/08/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** C.I.V.E.S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 100-077
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO**
20 **ALTURA /** ALTURA: 2.70 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 14.50 m.

**CHASIS BASTIDOR/** CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: RANDON
24 **MODELO/** MODELO: SR CG 03
25 **NUMERO/** NUMERO: 8B8GSRA3CKM008660
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 3D
28 TARA / TARA (*):-
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 26800
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*):-

**MOTOR /** MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTÍVEL (*): -
34 **POTENCIA /** POTÊNCIA(*): -

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS /** PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO:-
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CPG CP CF CMG CI
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/** REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

**OBSERVACIONES /** OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3457763
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) **Llenado no obligatorio /** Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISDOSSEISTRESCEROCUATRO




RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
**Apto**

Castillo, Damian Luis

Ing. De Larrosa, Fausto Daniel
Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)



**Certificado: U-626304**

Escaneado con CamScanner




fMVv1zPBXG

**Antecedentes de la Actividad** * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- |

**Antecedentes de las Modificaciones**

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- - |
| Denominación del Art. 33 (DNRP- | |
| SENASA - | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 100-077 | FECHA 09/08/2024 | HORA HI: 13:58 / HF: 14:39 | Nro. **077-01108335** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GCP (Cargas Peligrosas)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: TRANSPORTE LOS PRIMOS S.R.L | DOMINIO **AD832FG** | AÑO 2019 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | RANDON | SR CG 03 | 8B8GSRA3CKM008660 |
| MOTOR | - | - | - |
| TACOGRAFO LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA | - | CA-PC (CAJA ABIERTA - | - |
| | - | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD |
| 1 | 2356 | 6.12 | 5.64 | 7.84 | 50.88 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | 2506 | 5.86 | 6.11 | 4.09 | 48.69 | NOX | |
| 3 | 2872 | 6.87 | 7.15 | 3.92 | 49.76 | RUIDO | |
| 4 | | | | | | EXT. ESCAPE | |
| | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| TOTAL | 7734 | | | | 49.76 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| FRENO ESTAC. | | | | | | DERIVA | (m/Km. |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Castillo, Damian Luis | Ing. De Larrosa, Fausto Daniel<br>Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.) |



**Certificado: U-626304**

Escaneado con CamScanner