

MS U-0621973

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
3k8PUHYjZ3

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
- ALTURA / ALTURA: 2.80 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: IVECO
- MODELO/ MODELO: 170E22T
- NUMERO/ NUMERO: 8ATM1NFH0BX072865
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 14650
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NÚMERO (*): 8092677
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO/ TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CF CI CMG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*):
- NUMERO/ NUMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 3395791
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 750.0

- TITULAR/ PROPIETARIO: LIVEROTTI ALEXIS NAHUEL
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20322995955
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: CORONEL ARNOLD Nº 2643
- CIUDAD/ MUNICIPIO: PAVÓN
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2812
- TELEFONO/ TELEFONE: 03400 530942
- E-MAIL/ E-MAIL(*):
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: JFG267
- REGISTRO / RENAVAM: A915209
- AÑO / ANO: 2010
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 17/07/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 17/07/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 17/07/2025
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: C.I.V.E.S.A.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 100-077
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISDOSUNONUEVESIETETRES

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (RENOVAR CIRCULO DE VELOCIDAD MAXIMA)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (COLOCAR BANDAS TRASERAS COLOR ROJAS)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	De Larrosa, Fausto	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: U-621973

Escaneado con CamScanner