Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
2lKzP8Mse4

Serie U

CERTIFICADO Nº 0563552

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: LURIEL S.A.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30712345485
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: BO. EL SALVADOR M.A C.9
- CIUDAD/ MUNICIPIO: LOS CORRALITOS
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5527
- TELEFONO/ TELEFONE: 2615445587
- E-MAIL/ E-MAIL(*):
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **LQJ137**
- REGISTRO / RENAVAM: A715650
- AÑO / ANO: 2012
- CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEÍCULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 30/07/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 30/07/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **30/07/2025**
- CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITE S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" UNIDOS

REVITE S.A.
ING. LUIS ALBERTO CALDERON
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 3.90 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 9.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: MALDONADO
- MODELO/ MODELO: AC-CS
- NUMERO/ NUMERO: BEMS0963ACA000076
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS./ QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CMG CI CF
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
Ficha RCM AITA Nº: 3430286
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROCINCOSEISTRESCINCOCINCODOS

RTO



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro:- 101205239000

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA	PASAJEROS	VTJL	PARTICULAR
Sí	(---------)	(---------)	(---------)

CRT	FECHA	HORA HI / HF	Nro.
080-017	30/07/2024	16:47 / 17:14	**017-01127910**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR	DOMINIO	AÑO
LURIEL S.A.	**LQJ137**	2012

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	MALDONADO	AC-CS	8EMS0963ACA000076
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES		BÁSCULA
1		2560
2		2200
3		2040
4		
TOTAL		6800
FRENO ESTAC.	1	6800

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
6.25	5.47	12.48	46.67
4.69	5.15	8.93	45.59
4.21	5.06	16.8	46.32
			46.22
6.95	7.99	13.02	22.4

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 1/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
DERIVA	[m/Km]

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks)

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

por REVITE S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERON

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Quiroga , Dante Agustin	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: U-563552

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
2lKzP8Mse4

Serie U

CERTIFICADO Nº 0563552

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: LURIEL S.A.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30712345485
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: BO. EL SALVADOR M.A C.9
- CIUDAD/ MUNICIPIO: LOS CORRALITOS
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5527
- TELEFONO/ TELEFONE: 2615445587
- E-MAIL/ E-MAIL(*):
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **LQJ137**
- REGISTRO / RENAVAM: A715650
- AÑO / ANO: 2012
- CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEÍCULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 30/07/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 30/07/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **30/07/2025**
- CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITE S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" UNIDOS

REVITE S.A.
ING. LUIS ALBERTO CALDERON
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 3.90 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 9.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: MALDONADO
- MODELO/ MODELO: AC-CS
- NUMERO/ NUMERO: BEMS0963ACA000076
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS./ QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CMG CI CF
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
Ficha RCM AITA Nº: 3430286
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROCINCOSEISTRESCINCOCINCODOS

RTO



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro:- 101205239000

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA	PASAJEROS	VTJL	PARTICULAR
Sí	(---------)	(---------)	(---------)

CRT	FECHA	HORA HI / HF	Nro.
080-017	30/07/2024	16:47 / 17:14	**017-01127910**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR	DOMINIO	AÑO
LURIEL S.A.	**LQJ137**	2012

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	MALDONADO	AC-CS	8EMS0963ACA000076
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES		BÁSCULA
1		2560
2		2200
3		2040
4		
TOTAL		6800
FRENO ESTAC.	1	6800

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
6.25	5.47	12.48	46.67
4.69	5.15	8.93	45.59
4.21	5.06	16.8	46.32
			46.22
6.95	7.99	13.02	22.4

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 1/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
DERIVA	[m/Km]

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks)

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

por REVITE S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERON

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Quiroga , Dante Agustin	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: U-563552