
MS U-0600091
MS U-0600091
MERCOSUR
MINISTERIO
DE TRANSPORTE
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
24
VALIDO HASTA
25

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

7I4wHaxVzb

Serie U

CERTIFICADO Nº 0600091

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97. X

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: MORALES GRACIELA ITATI
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 27205775035
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: 232 VDAS SECTOR 21 CASA 4
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: CORRIENTES CAPITAL
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 3400
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 03794 15458741
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): TRANSPORTEITATICTES@HOTMAIL.COM
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CORRIENTES

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AD709XN**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A678047
11 **AÑO** / ANO: 2019
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 24/07/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 24/07/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **24/07/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: LA TECNICA S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 090-108
18 **RESPONSABLE TECNICO:** / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. ENZO GASTÓN RAMIREZ
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO: 4710 (CPIATA)

ING. ENZO GASTÓN RAMIREZ
M.P. 4710
Director Técnico
La Técnica S.A.

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 3.20 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 7.95 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: VOLKSWAGEN
24 **MODELO**/ MODELO: 17280
25 **NUMERO**/ NUMERO: 953658249KR904613
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 2095030A415026
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CPG CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 09794676

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 3412800
Nro. de ICM: 135050
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 550.0

ORIGINAL

CERO SEIS CERO CERO NUEVE UNO

MERCOSUR





7l4wHaxVzb

106904874870

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro: CAMION TRACTOR C/ DORMITORIO Y ABIERTA C/ GANCHO
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 090-108	FECHA 24/07/2024	HORA HI: 08:09 / HF: 08:54	Nro. **108-01240691**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: MORALES GRACIELA ITATI	DOMINIO **AD709XN**	AÑO 2019

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	17280	953658249KR904613
MOTOR	CUMMINS	6CTA 6.3 EURO II	2095030A415026
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09794676
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4136	9.24	11.2	17.5	50.38
2	3449	7.9	9.97	20.76	52.82
3					
4					
TOTAL	7585				51.49
FRENO ESTAC. 2	7585	5.1	6.9	26.09	16.13

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.36
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	87.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	5.02 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

Ing. ENZO GASTÓN RAMIREZ
M.P. 4710
Director Técnico
La Técnica S.A.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rodriguez, Jose	Ing. Ramirez, Enzo Gastón Mat. Nº: 4710(CPIAyA)

Certificado: U-600091