
MS U-0600092
MERCOSUR
MINISTERIO
DE TRANSPORTE
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
24
VALIDO HASTA
25
MS U-0600092

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

hLzxwPme3

Serie U

CERTIFICADO Nº 0600092

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97. X

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: MORALES GRACIELA ITATI
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 27205775035
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: 232 VDAS SECTOR 21 CASA 4
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CORRIENTES CAPITAL
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 3400
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 03794 15458741
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): TRANSPORTEITATICTES@HOTMAIL.COM
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / PUERTO: CORRIENTES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AD789AL**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A678048
11 **AÑO** / ANO: 2019
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEICULO: O4
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 24/07/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 24/07/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **24/07/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** LA TÉCNICA S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 090-108
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. ENZO GASTÓN RAMIREZ
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 4710 (CRIADA)

ING. ENZO GASTÓN RAMIREZ
M.P. 4710
Director Técnico
La Técnica S.A.

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA /** ALTURA: 3.20 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 9.65 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: SOLA Y BRUSA
24 **MODELO/** MODELO: BARANDAS VOLCABLES 3 EJES
25 **NUMERO/** NUMERO: 8BAA0973AK1000417
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):
31 **CMT** / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*):
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO/** TIPO:
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA:
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CPG CP CMG CF
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: ACOPLADO

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*): TCA (CAJA ABIERTA)
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 3412808
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERO CERO CERO



106904874869

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 090-108	FECHA 24/07/2024	HORA HI: 08:10 / HF: 08:57	Nro. **108-01240692**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: MORALES GRACIELA ITATI	DOMINIO **AD789AL**	AÑO 2019

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	BARANDAS VOLCABLES 3	8BAA0973AK1000417
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2324	7.03	6.44	8.39	59.08
2	1656	5.03	5.81	13.43	66.73
3	1674	5.15	5.5	6.36	64.85
4					
TOTAL	5654				63.03
FRENO ESTAC. 2	5654	7.04	6.63	5.82	24.65

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

ING. ENZO GASTÓN RAMIREZ
M.P. 4710
Director Técnico
Prueba Técnica S.A.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Rodriguez, Jose	Ing. Ramirez, Enzo Gastón Mat. Nº: 4710(CPIA y A)

Certificado: U-600092