Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5anjTB92Sj

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0625743

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO:	MINIELLO Y CIA SRL
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF:	CUIT 30709975281
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO:	ALMAFUERTE 47
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO:	CAPITÁN BERMÚDEZ
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*):	2154
06 **TELEFONO**/ TELEFONE:	0341 155155321 4912253
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*):	CMINIELLO@NETCOOP.COM.AR
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	**AF564HT**
10 **REGISTRO** / RENAVAM:	A914512
11 **AÑO** / ANO:	2022
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	27/08/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	27/08/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	**27/08/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	DILEY ITV SA
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-032
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. RUBEN DANIEL BARRA
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO:	2-0690-3(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASINATURA RESP. TECNICO

RUBEN D. BARRA
INGENIERO MECANICO
C.I.E Nº 2-0690-3

(*) Los datos solicitados son obligatorios / Os dados solicitados são obrigatórios

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA:	2.70 m.
21 **ANCHO** / LARGURA:	2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO:	14.65 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA:	HERMANN
24 **MODELO**/ MODELO:	BARABDA VOLCABLE S.BV.3E.672+1
25 **NUMERO**/ NUMERO:	8EHSBV3E0NA000034
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	-
31 **CMT** / CMT (*):	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*):	-
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):	-
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 **TIPO**/ TIPO:	-
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:	CMG CPG CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*):	-
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM Alta Nº: 3499867
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
DECRETO 032/2018 SEMIRREMOLQUE 52.5T CATEGORIA "D"

ORIGINAL

CEROSEISDOSCINCOSIETECUATROTRES





5anjTB92Sj

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 502905163424

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 27/08/2024	HORA HI: 10:12 / HF: 10:40	Nro. **032-01099654**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: MINIELLO Y CIA SRL	DOMINIO **AF564HT**	AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	HERMANN	BARABDA VOLCABLE S.BV.	8EHSBV3E0NA000034
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4420	12.44	11.74	5.63	55.77
2	2310	6.11	5.58	8.67	51.59
3	2464	6.22	6.56	5.18	52.87
4					
TOTAL	9194				53.94
FRENO ESTAC.					

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE		
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA		(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico

APTO

RUBEN D. BARRA
INGENIERO MECANICO
I.C.I.E Nº 2-0690-3

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Acosta, Martín Cain	Ing. Barra, Ruben Daniel Mat. Nº: 2-0690-3(C.I.E)

Certificado: U-625743