Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3AJPRYEt5t

Serie U

CERTIFICADO Nº 0564995

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	LOPEZ EDGARDO ALFREDO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20182323382
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	BELTRAN Nº 935
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN RAFAEL
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5600
06 TELEFONO/ TELEFONE:	02604435935
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**BZQ922**
10 REGISTRO / RENAVAM:	A592221
11 AÑO / ANO:	1998
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	20/08/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	20/08/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**20/02/2025**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-026
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FERNANDO GRASSO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	7831 CAT "A"(MENDOZA)

FIRMA RESPONSABLE TECNICO
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ING. FERNANDO GRASSO
DIRECTOR TECNICO
Matrícula 7831 CAT "A"

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3,10 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2,60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	14,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MALDONADO
24 MODELO/ MODELO:	SRVC-135N
25 NUMERO/ NUMERO:	5007-1700
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3481918
Nro. de ICM: 276620
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

ORIGINAL

CEROCINCOSEISCUATRONUEVENUEVECINCO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexiones, aislación, sujeción

1906(L) Sistema de Enganche – Vehículo Arrastrado (O1, O2, O3 y O4) > Elemento de enganche remolque NO HOMOLOGADO





3AJPRYEt5t

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- ~~107805071603~~

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRPA) | SEMIACOPLADO CON CAJA ABIERTA

SENASA | -

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

LOPEZ EDGARDO
MARCA MALDONADO
TACOGRAFO -
LIMITADOR
CARROCERIA -
-

FECHA	20/08/2024	HORA Fin: 10:28 / Ini: 10:33	Nro. 026-01073238

CONDICIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

LOPEZ EDGARDO ALFREDO	DOMINIO **BZQ922**	AÑO 1998

MARCA	MODELO	NÚMERO
MALDONADO	SRVC-135N	5007-1700
-	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR	TCA (CAJA ABIERTA)	-
CARROCERIA -	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -
-		

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	4520	13.25	14.52	8.75	62.63	CO(%)	HC(ppm)
2	3250	8.66	9.12	5.04	55.77	NOX	
3	3560	10.36	11.52	10.07	62.65	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	11330				60.67	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	11330	9.99	9.12	8.71	17.19	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks)

040102(L) Chasis > Bastidor del Chasis > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexiones, aislación, sujeción

1906(L) Sistema de Enganche – Vehículo Arrastrado (O1, O2, O3 y O4) > Elemento de enganche remolque NO HOMOLOGADO

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA