Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

1b4LUczX0n

Serie C

CERTIFICADO Nº 0617809

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA / CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

TPE VTO X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas por la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR PROPIETÁRIO: ECOTRANS S.A. (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30710038992
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA 9 KM. 227 Y 188
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
05 CODIGO POSTAL/ CEP (*): 2900
06 TELEFONO/ TELEFONE (*): 0336154635453
07 E-MAIL/ E-MAIL (*): FEDERICO@DONATELLILOGISTICA.COM.
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AD053DV**
10 REGISTRO SEPYME (*): 504802807747
11 AÑO / ANO: 2018
12 CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 26/06/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 26/06/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **26/06/2025**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: C.I.V.E.S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 100-077
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 53917(C.I.P. B.A.)
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
26 ALTURA / ALTURA: 3.30 m.
27 ANCHO / LARGURA: 2.55 m.
28 LARGO / COMPRIMENTO: 6.20 m.

CHASIS / REGISTRADOR/ CHASSI
29 MARCA / MARCA: SCANIA
30 MODELO / MODELO: G360 A4X2
31 NUMERO / NUMERO: +9BSG4X200++J3924455+
32 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
33 TIPO DE EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
34 TARA / TARA (*): -
35 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
36 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
37 GTT / GMT (*): -

MOTOR / MOTOR
38 NUMERO / NÚMERO (*): 8314102
39 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
40 POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
41 TIPO CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
42 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
43 TIPO / TIPO: -
44 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
45 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CP CF CI
46 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
47 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

DATOS DEL REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
48 MARCA/ MARCA (*): -
49 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: ECOTRANS S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 3343950
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1200.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISUNOSIETEOCHOCERONUEVE

FAUSTO DE LARROSA
Ingeniero Industrial
Mat. 53.917

CIVE S.A.
INSPECCION TECNICA SAN NICOLAS
Aut. P. E. ARAMBURU Km 231
2900 - SAN NICOLAS
Tel: 0336- 4442170 / NEXTEL:688*2611



1b4LUczX0n

Antecedentes de la Actividad

Empresa Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Nro.: 504804872793
Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción DNRT

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo I Nro.: -
I, artículo -

Denominación del Art. 33 (DNRPA)

SERIE B: -

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISIÓN DE LA VERACIDAD DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO

FAUSTO DE LARROSA
Ingeniero Industrial
Mat. 53.917

CIVE S.A.
INSPECCION TECNICA SAN NICOLAS
Aut. P. E. ARAMBURU Km 231
2900 - SAN NICOLAS
Tel: 0336- 4442170 / NEXTEL: 629*2611

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-077	FECHA 26/06/2024	HORA Hi: 15:19 / HF: 16:02	Nro. **077-01107166**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ECOTRANS S.A.	DOMINIO **AD053DV**	AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	G360 A4X2	+9BSG4X200++J3924455+
MOTOR	SCANIA	DC13	8314102
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.36
1		5704	15.3	14.1	7.84	52.54	CO(%)	HC(ppm)
2		2690	7.14	8.8	18.86	60.4	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	88.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		8394				55.06	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	8394	7.12	6.66	6.46	16.73	DERIVA	-0.3 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (ESTADO DE LA CHAPA PATENTE TRASERA)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (ESTADO DEFICIENTE DE LAS BANDAS TRASERAS)

FAUSTO DE LARROSA
Ingeniero Industrial
Mat. 53.917

CIVE S.A.
INSPECCION TECNICA SAN NICOLAS
Aut. R. E. ARAMBURU Km 231
2900 - SAN NICOLAS
Tel: 0336-4432170 / NEXTEL:688*2611

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	De Larrosa, Fausto	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: U-617809