


# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2AUtV8rV41

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: | TRANSPORTE GIROTTI SRL (*) |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 30709709859 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | URQUIZA 1165 |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: | CAMILO ALDAO |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 2585 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE: | 03468 15565926 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): | - |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | CÓRDOBA |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | **HNW231** |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | B160158 |
| 11 AÑO / ANO: | 2008 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | O4 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 08/03/2024 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 08/03/2024 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | **08/03/2025** |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | MARCOS JUAREZ RTO S.A.S |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 050-121 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. CESAR L. MORETTO |
| 19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: | 1013351(COPIME) |

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO**

| | |
|---|---|
| 10 ALTURA / ALTURA: | 3.50 m. |
| 11 ANCHO / LARGURA: | 2.60 m. |
| 12 LARGO / COMPRIMENTO: | 9.30 m. |

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**

| | |
|---|---|
| 3 MARCA / MARCA: | MONTENEGRO |
| 4 MODELO/ MODELO: | A.P.L.3 |
| 5 NUMERO/ NUMERO: | 8A9APL3JD8ANM1288 |
| 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 3 |
| 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1D-2D |
| 28 TARA / TARA (*): | - |
| 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 28500 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| 31 CMT / CMT (*): | - |

**MOTOR / MOTOR**

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NUMERO (*): | - |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): | - |
| 34 POTENCIA / POTENCIA(*): | - |

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CMG |
| 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | ACOPLADO |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TCA (CAJA ABIERTA) |

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE**

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | - |
| 43 NUMERO/ NÚMERO (*): | - |

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:**
OPERADOR: TRANSPORTE GIROTTI SRL
Ficha RCM AITA N : 3084540
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERODOSDOSUNOTRESTRESNUEVE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (DESCARTE)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS CON DESGASTE)

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Esterniolo, Matías | Ing. Moretto, Cesar L. Mat. N° 1013351(COPIME) |



**Certificado: U-221339**

Escaneado con CamScanner

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
2AUtV8rV41

Serie U

## CERTIFICADO Nº 0221339

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: | TRANSPORTE GIROTTI SRL (*) |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 30709709859 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | URQUIZA 1165 |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: | CAMILO ALDAO |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 2585 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE: | 03468 15565926 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): | - |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | CÓRDOBA |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | **HNW231** |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | B160158 |
| 11 AÑO / ANO: | 2008 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | O4 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 08/03/2024 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 08/03/2024 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | **08/03/2025** |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | MARCOS JUAREZ RTO S.A.S |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 050-121 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. CESAR L. MORETTO |
| 19 Nº DE REGISTRO/Nº DE REGISTRO: | 10193351(COPIME) |

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO**

| | |
|---|---|
| 20 ALTURA / ALTURA: | 3.50 m. |
| 21 ANCHO / LARGURA: | 2.60 m. |
| 22 LARGO / COMPRIMENTO: | 9.30 m. |

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**

| | |
|---|---|
| 23 MARCA / MARCA: | MONTENEGRO |
| 24 MODELO/ MODELO: | A.P.L.3 |
| 25 NUMERO/ NUMERO: | 8A9APL3JD8ANM1288 |
| 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 3 |
| 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1D-2D |
| 28 TARA / TARA (*): | - |
| 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 28500 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| 31 CMT / CMT (*): | - |

**MOTOR / MOTOR**

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NUMERO (*): | - |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): | - |
| 34 POTENCIA / POTENCIA(*): | - |

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CMG |
| 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | ACOPLADO |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TCA (CAJA ABIERTA) |

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE**

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | - |
| 43 NUMERO/ NUMERO (*): | - |

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:**

OPERADOR: TRANSPORTE GIROTTI SRL
Ficha RCM ALTA N : 3084540
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERODOSDOSUNOTRESTRESNUEVE

RTO

[illegible] Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del circulo de velocidad máxima (DESGASTE)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS CON DESGASTE)

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Esterniolo, Matías | Ing. Moretto, Cesar L. Mat. Nº 10193351(COPIME) |



**Certificado: U-221339**

Escaneado con CamScanner