Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 6 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000600013208954 OBLEA N°

Conductor	CARLOS LOPEZ			Titular	VIOLETA SAN MARTIN
Documento	DNI 43043208			Documento	DNI 45305655
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	KLK125
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	50605
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis Nº	38794
Resultado	CONDICIONAL			Cert.GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 10/11/24				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 10/11/24	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.01.002	DIREC/TREN DEL. - EXTREMOS : JUEGO O DESGASTE EXCESIVO DE EXTREMO DE DIRECCION EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA BARRA CORTA MASA	X	
03.09.002	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO EN PARTE DELANTERA DERECHA	X	
05.08.001	SUSPENSION - OTROS : BUJE DE TENSORES C/JUEGO EN PARTE TRASERA DERECHA		
05.08.001	SUSPENSION - OTROS : BUJE DE TENSORES C/JUEGO EN PARTE TRASERA IZQUIERDA		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Reverificación SIN CARGO
Dentro del Plazo Indicado

Tiempos:	H.INGR.: 15:50:12	H.EGR.: 16:04:09	TTL.: 00:03:35	TTE.: 00:13:57

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $31078,05**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha
		11/09/2024

ORIGINAL

Impreso: 11/09/2024

#D:5

Pági