Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 24000200010137107 R **OBLEA N° 251159098**

Conductor	HUGO LUDUEÑA			Titular	NORTHBUS S.R.L.
Documento	DNI 17306223			Documento	CUIT 30708258322
Marca	AGRALE			Dominio Nº	FXQ950
Tipo	Vehículos Pesados			Motor Nº	30812753
Modelo	MT 12.0 LE	Año	2006	Chasis Nº	9BYC37X157C000234
Resultado	APTO			Cert.GNC	
VENCIMIENTO 01/02/2025					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.01.002	DIREC/TREN DEL. - EXTREMOS: JUEGO O DESGASTE EXCESIVO DE EXTREMO DE DIRECCION Derecha		
03.02.004	DIREC/TREN DEL. - BARRAS: JUEGOS O DESGASTES EXCESIVOS EN BARRAS DE DIRECCION (rotula de barra curva union a maza)		
04.04.050	FRENOS - SERVICIO EFIC.: EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (41,63)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (19,53)/(20,74)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) KNW. PESO (9870,00) KGS.		
04.06.050	FRENOS - SERVICIO EJES: DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(34,48)%. FUERZAS IZQ./DCH. (8,21)/(12,53) KNW.		
08.01.003	NEUMATICOS - DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS Primer eje		
08.01.003	NEUMATICOS - DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS Segundo eje		
09.01.001	ESTADO GENERAL - ESTADO EXTERIOR: OTROS (A TIPEAR POR EL INSPECTOR) (posee un solo depresor)		
09.03.003	ESTADO GENERAL - PARAGOLPES: PARAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS Trasero		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
10.07.003	CONTAMINACION - OTROS: EMISION EXCESIVA DE GASES DE CARTER		
11.04.002	SEGURID./EMERG. - CAMARAS SEG.: NO POSEE CAMARAS DE SEGURIDAD		

Tiempos:	H.INGR.: 8:44:4	H.EGR.: 9:0:58	TTL.: 00:15:10	TTE.: 00:00:01

Observaciones: VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario	Planta Nº: 21 - VICENTE LOPEZ Firma y aclaración responsable: ROLON, Lucas	Fecha 02/08/2024
ORIGINAL	Impreso: 02/08/2024	Página 1 / 1