Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 6 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000600013203189 OBLEA N° 251659497

Conductor	LUIS A. GRAF			Titular	LUIS A. GRAF
Documento	DNI 13887418			Documento	DNI 13887418
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	FOM020
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904-925-00-642273
Modelo	BMO 390 1320	Año	2006	Chasis Nº	8A3900546A131031
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 08/03/25					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.09.002	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO EN PARTE DELANTERA DERECHA		
03.09.002	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		
09.06.002	ESTADO GENERAL - PARABRISAS : PARABRISAS DETERIORADO		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 08:00:21	H.EGR.: 08:41:11	TTL.: 00:13:54	TTE.: 00:40:50

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $31078,05**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 04/09/2024

ORIGINAL

Impreso: 04/09/2024

#D:4