Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
3E6KUvl7yD

Serie T

## ERTIFICADO Nº 0766725

RTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

tifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias
ablecidas en la Resolución GMC 75/97.

rtifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias
tabelecidas na Resolução GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| TITULAR/ PROPIETARIO: | FRANCIA HECTOR JUAN FERNANDO (*) |
| RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 30717896927 |
| DOMICILIO/ ENDEREÇO: | RIZZUTO 626 |
| CIUDAD/ MUNICIPIO: | VILLA DE MARÍA |
| CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 5925 |
| TELEFONO/ TELEFONE: | 1 |
| E-MAIL/ E-MAIL(*): | - |
| DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | CÓRDOBA |
| MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | **GUZ553** |
| REGISTRO / RENAVAM: | 90734 |
| AÑO / ANO: | 2007 |
| CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | N3 |
| FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 15/09/2023 |
| FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 15/09/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | **15/09/2024** |
| CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | MONTE DE ROBLES S.R.L. |
| CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 050-120 |
| RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. JUAN JOSÉ GUDIÑO COSMÁN |
| Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: | 6711(C.I.E.C.) |

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RÉSP. TECNICO

### DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

| | |
|---|---|
| ALTURA / ALTURA: | 3.40 m. |
| ANCHO / LARGURA: | 2.50 m. |
| LARGO / COMPRIMENTO: | 6.00 m. |

### CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

| | |
|---|---|
| MARCA / MARCA: | VOLKSWAGEN |
| MODELO/ MODELO: | 19320 E |
| NUMERO/ NUMERO: | 9BW9J82438R809038 |
| CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 2 |
| TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1S-1D |
| TARA / TARA (*): | - |
| PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 16500 |
| CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| CMT / CMT (*): | - |

### MOTOR / MOTOR

| | |
|---|---|
| NUMERO / NÚMERO (*): | 36007881 |
| COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): | GAS OIL |
| POTENCIA / POTENCIA(*): | - |

### PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

| | |
|---|---|
| MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| TIPO/ TIPO: | - |
| CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

### PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

| | |
|---|---|
| CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CP CMG CF |
| TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | CAMIÓN TRACTOR |
| TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TPE (PLATO DE ENGANCHE) |

### TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

| | |
|---|---|
| MARCA/ MARCA (*): | SIEMENS VDO |
| NUMERO/ NÚMERO (*): | 60404689 |

### OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: LOGISTICA 9 NORTE SAS
Ficha RCM AITA Nº: 2674681
Nro. de ICM: 150550
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 480.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL


CEROSIETESEISSEISSIETEDOSCINCO

Operación

09010103(L) Carrocería > Exterior > Exter
(FRENTE IZQ )

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDA TRASERA REEMPLAZAR)

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (PARCIAL DE BANDA LAT CAB)


Retrorreflectivos
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
Apto
INSPECTOR
Calveyra, Norberto
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Ing. Gudiño Esmán, Juan José
Mat. Nº: 6711(C.I.P.C.)
Página 1 de
Certificado: T-766725