Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

Serie U

CERTIFICADO Nº 0376073

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97. X

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: GÓMEZ HÉCTOR RITO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 23331867489
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA NAC 12 Y RUTA 6 KM 9
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN COSME
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3412
06 TELEFONO/ TELEFONE:
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: 1

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:
10 REGISTRO / RENAVAM:
11 AÑO / ANO: CORRIENTES
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: WJT493
A699141

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 1991
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: N3
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 18/04/2024
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: 18/04/2024
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: **18/10/2024**
17 CODIGO CENTRO DE REVISION:
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: LA TÉCNICA S.A.
18 RESPONSABLE TECNICO: Ing. Pedro Horacio Araoz Olivos
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: C.P.I. 4273
ING. PEDRO ARAOZ OLIVOS
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP TECNICO
4273(-)

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENSÕES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 2.70 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 8.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: OH 1314/48
25 NUMERO/ NUMERO: 331.210.11-089304
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO: 1S-1D
28 TARA / TARA (*):
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 13000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
31 CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*):
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): 3419/4610120610

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
37 TIPO/ TIPO:
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMION RIGIDO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CP CF CMG

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*):
43 NUMERO/ NÚMERO (*): TCA (CAJA ABIERTA)

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 3175486
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 210.0
INFORME DE MODELO Nº 155183.

ORIGINAL

CEROTRESSIETESEISCEROSIETETRES

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (MICA TRASERA IZQUIERDA)

071001(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > Ubicación y/o color no adecuados (DELANTERA DERECHA)

071101(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Defectos en sujeción, desperfectos en tulipas (MICAS LATERALES)

071202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado de tulipa, color inadecuado

Ing. Pedro Horacio Araoz Olivos

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE TÉCNICO
Apto	Ramirez, Enzo Gastón	Director Técnico Ing. Araoz Olivos, Pedro Mat. Nº: 4273(-)

Certificado: U-376073

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 090-108	FECHA 18/04/2024	HORA HI: 11:03 / HF: 11:39	Nro. 108-01232225

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GÓMEZ HÉCTOR RITO — DOMINIO WJT493 — AÑO 1991

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	OH 1314/46	351.210-11-0863304
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 352	3419461012861O
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES		BÁSCULA
1		3143
2		3360
3		
4		
TOTAL		6503
FRENO ESTAC.	2	6503

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
6.81	7.12	4.35	45.18
9.26	9.69	4.44	57.49
			51.54
9.17	8.81	3.93	28.18

GASES

BACHARACH	CARGADO 0.21
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	82.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL
DERIVA	1.25	(m/km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción (PÉRDIDA DE ACEITE EN MOTOR)

070604(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales (luces altas y bajas) > Intensidad no adecuada

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (MICA TRASERA IZQUIERDA)

071001(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > Ubicación y/o color no adecuados (DELANTERA DERECHA)

071101(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Defectos en sujeción, desperfectos en tulipas (MICAS LATERALES)

071202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado de tulipa, color inadecuado

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Ramirez, Enzo Gastón	Director Técnico Ing. [illegible] Mat. Nº: 4273(-)

Certificado: U-376073

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 090-108	FECHA 18/04/2024	HORA HI: 11:03 / HF: 11:39	Nro. **108-01232225**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: GÓMEZ HÉCTOR RITO	DOMINIO **WJT493**	AÑO 1991

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	OH 1314/46	351.210-11-089304
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 352	34194610128610
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

080303(L) Instrumentos y Accesorios > Sistemas de Control de Velocidad - Tacógrafo (Registro de Operaciones) > Faltante o incompatibilidades (cuando corresponda) N2 y N3 Cargas Generales (SIN TACÓGRAFO.)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (LADO DERECHO)

170302(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Cadenas y Ganchos de Seguridad > Estado de cadenas y ganchos de seguridad (anclajes)

1806(L) Sistema de Enganche – Vehículo Tractor o Motriz > Descripción Libre

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO Pedro Héctor Alvarez Olivos
Apto	Ramirez, Enzo Gastón	Mat. Nº: 4273 Director Técnico Ing. Alvarez Olivos, Pedro Mat. Nº: 4273 Técnica S.A.

Certificado: U-376073

Escaneado con CamScanner