Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
6woKSckWx

Serie U

CERTIFICADO N° 0723622

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

1 TITULAR/ PROPIETARIO:	ARLETTAZ SA
2 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 33709951039
3 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	VICTORINO SIMON 1421
4 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CONCORDIA
5 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3200
6 TELEFONO/ TELEFONE:	0345 4224196 4044714
7 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
8 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RIOS
9 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AA168CI
10 REGISTRO / RENAVAM:	A441830
11 AÑO / ANO:	2016
12 CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEICULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	06/09/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	06/09/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	06/09/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MOTORTEST S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-016
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. HÉCTOR DANIEL PALOPOLO
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	41382(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchumento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

22 ALTURA / ALTURA:	3,20 m.
23 ANCHO / LARGURA:	2,60 m.
24 LARGO / COMPRIMENTO:	9,60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

25 MARCA / MARCA:	RANDON
26 MODELO/ MODELO:	RQ-CG-02-01
27 NUMERO/ NUMERO:	8B8GRQA3FGM006999
28 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
29 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
30 TARA / TARA (*):	-
31 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
32 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
33 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

34 NUMERO / NUMERO (*):	-
35 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
36 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

37 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
38 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
39 TIPO/ TIPO:	-
40 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CMG CPG CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NUMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 3528468
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROSIETEDOSTRESSEISDOSDOS

RTO RTO RTO RTO RTO

[redacted] Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, mbamientos, envejecimiento (2DO EJE LADO DER)

10303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas orreflectivas > Descripción libre (COMPLETAR PLACAS)

DO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
pto	Martinez, Damián A.	Ing. Palopolo, Héctor Daniel Mat. Nº: 41382(CIEER)

Certificado: U-723622

Escaneado con CamScanner



6woKSckWxn

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 06/09/2024	HORA HI: 10:01 / HF: 10:54	Nro. 016-01071285

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: ARLETTAZ SA	DOMINIO AA168CI	AÑO 2016

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	RANDON	RQ-CG-02-01	8B8GRQA3FGM006999
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2229	6.59	5.08	22.91	53.37	CO(%)	HC(ppm)
2	1482	3.53	4.33	18.48	54.06	NOX	
3	1908	5.47	5.53	1.08	58.77	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	5619				55.39	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 3	5619	6.33	5.8	8.37	22.01	DERIVA	(m/Km.

ir. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación /o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable écnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la TO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

20605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras Tensor, bujes con juego (LEVE 3ER EJE)

30516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, ampanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del erfil de las campanas (3ER EJE)

0101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, ombamientos, envejecimiento (2DO EJE LADO DER)

010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas trorreflectivas > Descripción libre (COMPLETAR PLACAS)

DO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
pto	Martinez, Damián A.	Ing. Palopolo, Héctor Daniel Mat. Nº: 41382(CIEER)

Certificado: U-723622

Escaneado con CamScanner