Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
54TEStIn42

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0568373

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

- 11 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: LURIEL S.A.
- 12 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30712345485
- 13 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: BO. EL SALVADOR M.A C.9
- 14 **CIUDAD/** MUNICIPIO: LOS CORRALITOS
- 15 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 5527
- 16 **TELEFONO/** TELEFONE: 2615445587
- 17 **E-MAIL/** E-MAIL(*):
- 18 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** MENDOZA
- 10 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** **NCH286**
- 11 **REGISTRO / RENAVAM:** B233719
- 12 **AÑO / ANO:** 2013
- 13 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4
- 01 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 11/09/2024
- 04 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 11/09/2024
- 05 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **11/09/2025**
- 06 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** REVITÉ S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 07 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 080-017
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 08 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. LUIS ALBERTO CALDERON
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- 09 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
ASSINATURA RESP. TECNICO: 7258

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
- 20 **ALTURA /** ALTURA: 4.00 m.
- 21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
- 22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 15.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- 23 **MARCA /** MARCA: PINCEN
- 24 **MODELO/** MODELO: SCS 15.5 2+1E
- 25 **NUMERO/** NUMERO: 8A9SSSS28DG335131
- 26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- 28 **TARA /** TARA (*): -
- 29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 28500
- 30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
- 31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- 32 **NUMERO /** NÚMERO (*): -
- 33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): -
- 34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
- 35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
- 36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 **TIPO/** TIPO: -
- 38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- 39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CI CP CMG CF
- 40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- 41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- 42 **MARCA/** MARCA (*): -
- 43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3542213
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCOSEISOCHOTRESSIETETRES

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
ING. LUIS ALBERTO CALDERON MAT. 7258 CAT. A

Escaneado con CamScanner

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





54TEStln42

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro:- 101205222000

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95 anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ING. LUIS ALBERTO BALDERO
MAT. 7250 - CATA

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 11/09/2024	HORA HI: 15:05 / HF: 15:43	Nro. **017-01129529**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LURIEL S.A.	DOMINIO **NCH286**	AÑO 2013

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS PINCEN	SCS 15.5 2+1E	8A9S5S528DG335131
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3420	7.44	8.31	10.47	46.94
2	1820	4.33	4.51	3.99	49.51
3	1860	4.44	4.31	2.93	47.95
4					
TOTAL	7100				47.87
FRENO ESTAC. 1	7100	8.1	8.56	5.37	23.92

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, facundo	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: U-568373

Escaneado con CamScanner