Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4XoSclIAKC

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0182588

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: ULRRICH ALAN GABRIEL
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20357075573
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: MENDOZA 1100
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: CRESPO
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 3116
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 3434801484
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **FAC199**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A407262
11 **AÑO** / ANO: 2005
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 02/05/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 02/05/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **02/05/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: REVITRANS S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 140-099
18 **RESPONSABLE TECNICO:** / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. JUAN JOSÉ DOMINGUEZ
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 1903(C.P.I.A.)

JUAN JOSE DOMINGUEZ
Ing. Mecánico
MATRICULA PROVINCIAL
ASIGNATURA/ESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.70 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 5.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: VOLVO
24 **MODELO**/ MODELO: FH12 460 4X2
25 **NUMERO**/ NUMERO: *9BVAP40A05E713114*
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): D12520462D1E
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CI CP CF CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3207709
Nro. de ICM: 117882
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 950.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROUNOOCHODOSCINCOOCHOOCHO

MERCOSUR
RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





Antecedentes de la Actividad	104104779190
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	-
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRACTOR CON PLATO
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 140-099	FECHA 02/05/2024	HORA HI: 09:16 / HF: 09:48	Nro. **099-01086613**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ULRRICH ALAN GABRIEL	DOMINIO **FAC199**	AÑO 2005

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FH12 460 4X2	*9BVAP40A05E713114*
MOTOR	VOLVO	D12	D12520462D1E
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS			
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1		5733	14.1	11.3	19.86	45.16
2		2518	9.4	7.5	20.21	68.42
3						
4						
TOTAL		8251				52.26
FRENO ESTAC.	2	8251	5.89	8.18	28.0	17.38

GASES		
BACHARACH	OPACIDAD	0.17
CO(%)	HC(ppm)	
NOX		

RUIDO		
EXT. ESCAPE	97.9 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	0.41	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite

020101(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > RESORTES HELICOIDALES - PULMONES DE SUSPENSIÓN > Resortes o espirales con roturas y/o deformaciones visibles (Eje trasero)

030518(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > ABS/EBS (vehículos motrices): Seña óptica en panel instrumental (tablero), no se apaga

050104(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Modificaciones a los sistemas originales

070903(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Intensidad luminosa menor o igual que luces de posición (LUZ DE FRENO IZQUIERDA)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre

JUAN JOSÉ DOMINGUEZ
Ing. Mecánico
MATRICULA PROVINCIAL
Mat. 1903

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Mansilla, Cristian Javier	Ing. Dominguez, Juan José Mat. Nº: 1903(C.P.I.A.)