Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

66wLnJtCkX

Serie U

CERTIFICADO Nº 0517002

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: CAPPELACCI DAVID IVAN
02 **RUT / CUIT /** CNPJ / CPF: CUIT 20327165896
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: ALVEAR Nº 2215
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: BAHÍA BLANCA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 8103
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 11
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **AC723LU**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A729497
11 **AÑO /** ANO: 2018
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 06/09/2024
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 06/09/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **06/09/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** BULLMETAL S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 020-071
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. MATÍAS ENRIQUEZ
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 57720(C.I.P.B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 3.50 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 7.40 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: IVECO
24 **MODELO/** MODELO: 170E30NLA31
25 **NUMERO/** NUMERO: 8ATA11PMZJX107700
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 **TARA /** TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): F4HE3681E8048730
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CPG CI CP CMG CF CTE
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCPCIZ (PORTACONTENEDOR CON IZAJE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 40150772

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3530225
Nro. de ICM: 46142
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 270.0

ORIGINAL

CEROCINCOUNOSIETECEROCERODOS

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner





66wLnJtCkX

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 100505029692

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	C/TRACTOR CAB.DORM C/PORTACONTENEDOR E IZAJE
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 020-071	FECHA 06/09/2024	HORA HI: 15:40 / HF: 16:00	Nro. **071-01145408**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CAPPELACCI DAVID IVAN	DOMINIO **AC723LU**	AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	IVECO	170E30NLA31	8ATA1PMZJX107700
MOTOR	IVECO	170E30NLA31	F4HE3681E8048730
TACOGRAFO	CONTINENTAL		40150772
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TCPCIZ (PORTACONTENEDOR	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.15
1	3830	8.91	8.53	4.26	46.42	CO(%)	HC(ppm)
2	5258	11.8	14.5	18.62	50.99	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	90.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	9088				49.06	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC. 1	9089	11.2	10.3	8.04	24.11	DERIVA	1.55 (m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre

APTO

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Caro, Leandro J.	Ing. Enriquez, Matías Mat. Nº: 57720(C.I.P.B.A.)

Certificado: U-517002

Escaneado con CamScanner