Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5d9miFCIC4

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0724612

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: BASTIDA PABLO HERNAN
02 **RUT / CUIT /** CNPJ / CPF: CUIT 23387692959
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: LOS BRETES 857
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: VILLA ELISA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 3265
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3447 642093
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **NXY194**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A781890
11 **AÑO /** ANO: 2014
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 12/09/2024
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 12/09/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **12/09/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:**
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: EL VAGON S.R.L.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:**
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-002
18 **RESPONSABLE TECNICO:**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. DANIEL SALVADOR BEFART
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 41250(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 3.10 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 8.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO: BMO 695 VERSION ATRON 1624
25 **NUMERO/** NUMERO: 8AB695010EA700763
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL : 15500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 906973U1069476
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CP CF
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*):
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3544222
Nro. de ICM: 307151
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 900.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSIETEDOSCUATROSEISUNODOS

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Scanned with CamScanner



5d9miFCIC4

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/CAB. DORMIT Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Scanned with CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-002	FECHA 12/09/2024	HORA HI: 11:00 / HF: 11:18	Nro. **002-01045623**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: BASTIDA PABLO HERNAN	DOMINIO **NXY194**	AÑO 2014

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	BMO 695 VERSION ATRON	8AB695010EA700763
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 904 LA	906973U1069476
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3460	8.05	10.37	22.37	54.27
2	3182	7.52	8.78	14.35	52.22
3					
4					
TOTAL	6642				53.29
FRENO ESTAC. 2	6642	5.37	6.53	17.76	18.26

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.11
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE	96.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	-1.24	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (Luces diferenciales Delimitadoras de color blanco y luz Superior lado derecho)

071203(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Indicador sonoro de marcha atrás (Luces de Retroceso > Indicador sonoro de marcha atrás)

080703(L) Instrumentos y Accesorios > Lavaparabrisas y Limpiaparabrisas > Descripción libre (Zorrino)

EL VAGÓN SRL
TALLER DE REVISION TECNICA
JURISDICCION NACIONAL Nº 040-002

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

RUTA 14 - KM 124 - C.P. 3260
CONCEPCION DEL URUGUAY
ENTRE RIOS
E-mail: elvagon.jones@gmail.com

~~TEL.: (03442) 438545~~ Oficina
TEL.: (03442) 15-662035 Oficina Técnica
TEL.: (03442) 15-642706 Oficina Adm.
TEL.: (03442) 15-642686 Ing. Jones Omar
TEL.: (03442) 15-502100 Ing. Jones Walter

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Nomellini, Franco G.	Ing. Befart, Daniel Salvador Mat. Nº: 41250(C.I.E.E.R)

Certificado: U-724612

Scanned with CamScanner

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
3544222	12/09/2024 11:15






A. Datos de la Unidad

1	Dominio	2	Número de Chasis		
NXY194		8AB695010EA700763			
33a	Marca	4	Modelo	5	Año
MERCEDES BENZ		BMO 695 VERSION ATRON 1624		2014	

B. Características de Modelo

6	Categoría	7	Tipo de Vehículo	8	Tipo de Cabina	9	Tipo de Tren	10	Tipo de Tracción
N3		Camión Tractor		Dormitorio		1s1d		4x2	
11	Cantidad de Asientos	12a	Tanques de Combustible	12b	Capacidad Total de Combustible	13	Tipo de Vinculación	14	Tipo de Super Estructura
2		3		900.00 l		Gancho		Caja Abierta	

C. Pesos y Dimensiones

15	Altura	16	Ancho	17	Largo
3.10 m		2.60 m		8.50 m	
18	Longitud de Articulación	19	Centro de Carga	20	Longitud de la Super Estructura
8.45 m		4.60 m		4.85 m	

21	Distancia entre Ejes							22	Ancho del Eje Trasero	23	Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	5.17 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C	2.50 m		1.80 m	

24a	Peso 1er eje	24b	Peso 2do eje	24c	Peso 3er eje	24d	Peso 4to eje	24e	Peso 5to eje
3460 kg		3182 kg		N/C		N/C		N/C	

25	Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
EL VAGON SRL N° Taller: 2	Nombre: Daniel Salvador Befart Matrícula: 41250	

Scanned with CamScanner